

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:

329 5 DE Julio Amacuro.

FECHA:

14-07-24.

VISITA Nº:

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:

Eaton.

MODELO:

15

SERIAL:

BG4653A04.

CAPACIDAD:

15.

FASES:

3.

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL

NOMBRE(S) PERSONAL:

2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO

✓

Rafael Toran.

3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EMPRESA:

INVERSIONES IG 2010. E.A.

4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA

HORA DE INICIO:

HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO

CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS

CHEQUEO DEL ESTADO UPS

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		✓	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		✓
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	✓	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)

ESTADO FISICO		OBSERVACION:
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS	

ESTATUS DEL SAI	
PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	Operativo. 100%.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- Equipo UPS MARCA EATON DE N KVA. SE ENCONTRABA EN MODO RED (CALLE).
- SE PROSEGUIÓ A ENCENDER EL EQUIPO Y COLOCARLO EN UPS.
- El equipo UPS EATON DE N KVA. RESPALDA 2 NEVERAS PEQUEÑAS Y 1 MICROONDAS.
- SE PROSEGUIÓ A COMUNICARSE AL GERENTE DE SERVICIO LUEGO SE PROSEDE A DESCONECTAR LOS EQUIPOS QUE SE ENCONTRABA EN OPERACION.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELO
Romulo Valles	Gerente Servicios		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

Auto BANCO y se trasladaron a la oficina de Banco de Venezuela ubicada en la parte de atras de las taquillas.