

GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:	FECHA:	VISITA Nº:
330 ACALIGUA AV. Libertador.	07-06-24.	

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:	MODELO:	SERIAL:	CAPACIDAD:	FASES:
Eaton	15	BF026JBA 13.	15 KVA.	3

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
---------------------	--

1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL:
-----------------------	---------------------

2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Rafael torres
-----------------------------	---------------

3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	✓ EMPRESA: Inversiones I.G. 2010 C.A.
-----------------------------	---------------------------------------

4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO:	HORA DE CONCLUSION:
-----------------------------	-----------------	---------------------

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO	CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS		CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO

BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
-------------------	---	--	------------------------------	---	--	----------------------	--	---

AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
------------------------------	---	--	-----------------------	---	--	----------------------	--	---

FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
---------------------------	--	---	---------------------------------	---	--	--------------------------	---	--

SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		✓	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
---	--	---	--	---	--	------------------------	---	--

OBSERVACION:	TARJETA INTERFASE		✓
	CONEXIÓN DE RED AL RACK	✓	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	207	206	206	5.9	5.4	5.6		121	119	120.
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	118	118	126					121	119	120.

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
8	8	343.			215. V.
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL ☒	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	Operativo.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)
- Desincorporación de Equipo UPS de 15 KVA MARCA Eaton.
- Instalación de Equipo UPS de 15 KVA MARCA Eaton S/N.
BF026JBA13.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
<i>Isabel Betancourt</i>	<i>Coordinador de Servicio</i>	<i>[Firma]</i>	

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345