



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 346 GUANARE	FECHA: 05-02-25	VISITA Nº:
--	---------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: Eaton	MODELO: 9355-15	SERIAL: BE 432 JBA 14	CAPACIDAD: JS KVA	FASES: 3
------------------------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: Luis Lopez José Bolívar
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒ Rafael García Pedro Toros Jorge Lopez
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: Inv. IG 2010. @ 1.
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	☒		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	☒		DETERIORO EN CARCASA		☒
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	☒		EXISTENCIA CONMUTADOR	☒		PRESENCIA DE ALARMAS		☒
FILTRACION EN EL AMBIENTE		☒	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	☒		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	☒	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		☒	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	☒		OPERATIVIDAD DE TECLAS	☒	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	☒	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	213	209	215	4.8	1.1	4.1		206	204	204
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	123	121	121					118	119	116

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
08	08		5-2-25	64	101.8 V.
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL ☒	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	OPERATIVO.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- EQUIPO UPS MARCA EATON DE 15 KVA.
- SE REALIZA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BATERIAS AL EQUIPO UPS.
- SE REALIZA SOPRADO Y MANTENIMIENTO A CADA DE CONTROL BY PASS.
- SE DESINSTALAN 64 BATERIAS 12V. 9AH.
- SE INSTALAN 64 BATERIAS 12V. 9AH.
- EL EQUIPO UPS QUEDA RESPALDADO LAS SIGUIENTES PUESTOS DE TRABAJO.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO de Venezuela
Jenn/C. Perez	Gerente Servicio	<i>[Firma]</i>	

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

- 14 ta quillas.
- 3 Ate.
- 1 GERENTE DE SERVICIOS.
- 1 GERENTE DE NEGOCIOS.
- 1 EJECUTIVO DE NEGOCIOS.
- 6 MESORES DE NEGOCIOS.
- 2 TESOREROS.
- 1 RACK.

346 - OFICINA GUANARE