



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 353 EL LIMON	FECHA: 07/04/20	VISITA N°:
---	---------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: X MART	MODELO: OPT-T10-10K	SERIAL: 83922506500072	CAPACIDAD: 10 KVA	FASES: 2
-------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA		INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA	
1) INSPECCION GENERAL		NOMBRE(S) PERSONAL:	
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO		EMPRESA:	
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA		HORA DE INICIO:	HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION			EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS			DETERIORO EN CARCASA		
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO			EXISTENCIA CONMUTADOR			PRESENCIA DE ALARMAS		
FILTRACION EN EL AMBIENTE			EXISTENCIA TABLERO INTERRUPIDO			OPERATIVIDAD DE PANTALLA		
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)			IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM			OPERATIVIDAD DE TECLAS		
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 225	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp) 7,9	L2 (Amp) 0,3	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 240,9	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 129	L2-N (V) 130	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 120,6	L2-N (V) 120,4	L3-N (V)

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0,2	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0,2
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
20	1		20/11/25	20	171
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				
X					

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)
- SE RECETEO EL EQUIPO Y ENCENDIO. - ESTE EQUIPO MEDIANTE LA AUSENCIA DE CORRIENTE RESPALDA MUY POCOS MINUTOS, MOTIVADO A QUE LAS BATERIAS ESTAN DAÑADAS. - SE OBSERVO TAMBIEN LA PRESENCIA DE BASTANTE HUMEDAD (AGUA) EN UNA LAMPARA QUE ESTA EXACTAMENTE SOBRE EL EQUIPO. HAY QUE SOLVENTAR URGENTEMENTE.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Andres Salcedo	Gerente de Servicio		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

- SE RECOMIENDA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BATERIAS DE ESTE EQUIPO

353 - OFICINA EL LIMON