



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:

364 Edif Los Ricos. S/CARLOS

FECHA:

01/07/25

VISITA Nº:

—

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:

EATON

MODELO:

9PX11

SERIAL:

Q211D29046

CAPACIDAD:

11 KVA

FASES:

2

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL

NOMBRE(S) PERSONAL:

2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PEDRO TOVAR

3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO

X

EMPRESA:

INVERSIONES FG 2010, C.A.

4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA

HORA DE INICIO:

9:15 AM

HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO

CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS

CHEQUEO DEL ESTADO UPS

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	X		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	X		DETERIORO EN CARCASA		X
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	X		EXISTENCIA CONMUTADOR	X		PRESENCIA DE ALARMAS		X
FILTRACION EN EL AMBIENTE		X	EXISTENCIA TABLERO INTERRUPIDO	X		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	X	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	X		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM		X	OPERATIVIDAD DE TECLAS	X	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE	—	—
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	X	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	218	—	—	3.12	0.97			242	—	—
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	127	123	—	—				121	120	

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0,0	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	0,0
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
10	2	—	01/07/25	20	127. V.
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				
X					

ESTATUS DEL SAI	
PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	SAI CORRECTO
	EQUIPO 100% OPERATIVO

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)
- MANTENIMIENTO GENERAL. SOPLADO Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
- DESINSTALACION DE 20 BATERIAS 12V 9AH DAÑADAS
- INSTALACION DE 20 BATERIAS 12V 9AH NUEVAS.
- ESTE EQUIPO RESPALDA 6 TQUILLAS, A A.T.C.
GERENCIA DE SERVICIO, TESORERIA, GERENCIA DE NEGOCIO
2 PUERTOS DE TRABAJO

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Jon Farias	Gerente de Servicios	[Firma]	[Sello]

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

364 - OFIC. SAN CARLOS
EDIF. LOS RUICES