

GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 373 VALERA	FECHA: 17/05/24	VISITA Nº:
---	---------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: EATON	MODELO: 9355-15	SERIAL: BG401JBA06	CAPACIDAD: 15	FASES: KVA
------------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------------	----------------------

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL		NOMBRE(S) PERSONAL: RAFAEL TOVAR
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO		EMPRESA: INVIG 2010 CA
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA		HORA DE INICIO: 7:25 AM HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		✓	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 209	L2-L3 (V) 206	L3-L1 (V) 205	L1 (Amp) 3.8	L2 (Amp) 5.2	L3 (Amp) 2.8	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 205	L2-L3 (V) 205	L3-L1 (V) 204
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 121	L2-N (V) 120	L3-N (V) 117	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 117	L2-N (V) 118	L3-N (V) 118

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
8	8		17/05/24	64	102
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL ✓	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI

PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	OPERATIVO 100%

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

DESINCORPORACION de 64 BATERIAS DAÑADAS
 INSTALACION de 64 BATERIAS 12VOLT. 9 HORAS
 El equipo se encuentra en modo RED
 MANTENIMIENTO del equipo (limpieza)

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Kelver Sarmiento	M-S	Tesoro	Banco de Venezuela

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

373 - OFICINA VALERA
 AV. 10