



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:	FECHA:	VISITA Nº:
378 La Morita II	01/10/25	

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:	MODELO:	SERIAL: TX: G231G49012 EBM: G219G51039 SAS: G211402096	CAPACIDAD:	FASES:
EATON	9PX11000		11 kVA	2

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL:
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Padro tavar
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA:
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	Inv. IG 2010 CA.
	HORA DE INICIO:
	HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	✓		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	✓	

REGISTRO DE VALORES





VALORES EXTERNOS ENTRADA	PANTALLA UPS	VALORES DE TABLERO T-COM
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V
L1-L2 (V)	L2 (Amp)	L1-L2 (V)
L2-L3 (V)	L3 (Amp)	L2-L3 (V)
L3-L1 (V)		L3-L1 (V)
209	3.13	240
	6.43	
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)	TABLERO DE ALIMENTACION 120 V
L1-N (V)		L1-N (V)
L2-N (V)		L2-N (V)
L3-N (V)		L3-N (V)
121		120
121		120

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)
- Se realiza inspección a equipo UPS EATON de 11KVA encontrándose en modo online con un 100% de baterías. Se realiza prueba al equipo para verificar su operatividad y tiempo de respaldo.
- Después de 12 minutos al tiempo de respaldo del equipo comienza a caer rápidamente.
- Se recomienda el cambio de baterías al equipo.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
			

Contacto en caso de fallas eléctricas : 0212-4014345

378 - EXTERNA LA MORTA 2