



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento

Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 392 CIUDAD OJEDA	FECHA: 28-01-25	VISITA Nº:
---	---------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: EATON	MODELO: 9PX 11000	SERIAL: SAI: 6211H0204 TRAIN: 6231H02009 EBM: 6219651034.	CAPACIDAD: 11 KVA.	FASES: 2.
------------------------	-----------------------------	---	------------------------------	---------------------

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: PEDRO TOUATZ JOSE TOUATZ LUIS LOPEZ Jorge Lopez
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: INVERSIONES I G 2010 C.A.
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	☒	☐	EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	☒	☐	DETERIORO EN CARCASA	☐	☒
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	☒	☐	EXISTENCIA CONMUTADOR	☒	☐	PRESENCIA DE ALARMAS	☐	☒
FILTRACION EN EL AMBIENTE	☐	☒	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	☒	☐	OPERATIVIDAD DE PANTALLA	☒	☐
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	☒	☐	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	☒	☐	OPERATIVIDAD DE TECLAS	☒	☐
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	228V	—	—	1.7	5.0	—		236.9		
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	130.3	126.7	—					119	117	

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)	VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1 L2 L3	0

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
10	2	80 minutos	28-01-25	20	124
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
12%	OPERATIVO 100%

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- EQUIPO UPS MARCA Eaton de 11 KVA. SE LE REALIZÓ MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BATERIAS.
- DESINSTALACION DE 20 BATERIAS 12V. 9 AH.
- INSTALACION DE 20 BATERIAS 12V. 9 AH.
- SE SUGIERE REALIZAR ADECUACION DE BY PASS.
- SE REQUIERE PARA ADECUACION: CABLE MULTIFILAR Nº 6 DE COLORES, CONECTORES DE OTD Nº 6, 3 BREAKER HQC. 2X50 y Banda para neutro - tierra.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Marlene Colmenares	Gerente Servicio		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

- EL EQUIPO UPS RESPALDA LOS SIGUIENTES PUESTOS DE TRABAJO.
- 1 RACK, 1 GERENTE DE SERVICIOS, 1 GERENTE DE NEGOCIOS, 1 TESORERO
- 9 TAQUILLAS, 3 ASESORES DE SERVICIOS

