



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Línea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 398. Mariana.	FECHA: 02-09-24.	VISITA Nº:
--	----------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: Eaton.	MODELO: 9PX.	SERIAL: SA: 6211 H02038 TRANS: 6231 H02013 BAT: 6219 G51023.	CAPACIDAD: 11 KVA.	FASES: 2.
-------------------------	------------------------	--	------------------------------	---------------------

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: Rafael Torral
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	
EMPRESA: T-NV. JG. 2010 C.A.	
HORA DE INICIO:	
HORA DE CONCLUSION:	

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	✓		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		✓
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	✓	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	207	✓	✓	3.2	2.7	✓		249.9	✓	✓
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	118	118	✓					123.8	125.8	✓

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	
CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS				
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS
			02-09-24	
ESTADO FISICO		OBSERVACION:		
NORMAL		ABULTADAS / FISURADAS		
ESTATUS DEL SAI				
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:			
	Operativo			
OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)				
Desincorporación de UPS de 6KVA marca Eaton.				
Serials: SAI CE 25243031, TRANS: CDOJ4A6171, BAT: NE434 DF004.				
Instalación de Equipo UPS marca Eaton de 11 KVA.				
Serials: SAI G211402038, TRANS: G231402013, BAT: G219G51023.				
Suministro e instalación de 20 BATERIAS 12V. 9h.				
El Equipo UPS respalda los siguientes puestos de trabajo				
1 RACK, 1 TESORERO, 6 TAQUILLAS, 1 ATE, 1 Gerente de NEGOCIOS.				
1 EJECUTIVO DE NEGOCIOS y 1 ASESOR DE NEGOCIOS.				
PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELO	
Dagmar Liser	Gerente de Serv	[Firma]	[Sello]	

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

