

*AGENCIA 467 SAN JUAN DE LOS MORROS, EDO. GUARICO, PLANTA ELECTRICA*



AGENCIA 467 SAN JUAN DE LOS MORROS AV. BOLIVAR, EDO. GUARICO, PLANTA ELECTRICA





## *AGENCIA 467 SAN JUAN DE LOS MORROS AV. BOLIVAR, EDO. GUARICO, PLANTA ELECTRICA*

Existen dos plantas en sitio (KOHLER y ONAN) las dos están fuera de servicio por daños inherentes de uso y por vandalismo. KOHLER, Modelo: 80RE0ZJE, Serial: SGM32C266 : tarjeta excitatriz dañada, falta la tapa porta tarjeta y tapa del generador, Reemplazar transferencia.

ONAN: Planta no operativa, desmantelado el transfer.

Situación de Recinto o casilla de planta eléctrica:

- Preparación del terreno, Limpieza del área.
- Construcción de tanque o piscina para en tanque gasoil. (1mts x 2mts x 1mts altura)
- Demolición de losa existente (5mts x 4mts x 0,15mts) ya que la misma esta dañada y desnivelada.
- Construcción de losa (5mts x 4mts x 0,15mts).
- Reparación de losa de techo (corrección de filtraciones y friso de techo).
- Remoción de rejas de seguridad y pared de bloques de ventilación para poder mover, retirar plantas dañadas y colocación de planta eléctrica nueva. Mediadas de las paredes 4mts x 5mts (2) altura 3mts
- Movilización de tanque de combustible (gasoil), para la demolición y construcción de losa.
- Mantenimiento de tanque de combustible (gasoil), limpieza y pintura.
- Colocación de lámparas antipolvo (iluminación del recinto)
- Suministro e instalación de cable 500MCM (50Mts).
- Colocación de planta eléctrica. Nueva.
- Para la Colocación de Transfer Nuevo, con tubería Conduit 4".
- Construcción e instalación de Ducto para ventilación 0,60m x 1,10m.
- Colocación de 3mts de tubería PVC desde la planta a instalar al sitio de colocación de la Transferencia Automática.
- Bote de Escombros.