

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CÓDIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 493- PAMPAN.	FECHA: 23-10-2010.	VISITA Nº:
---	------------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: Eaton.	MODELO: 9155-10.	SERIAL: BE512FB307.	CAPACIDAD: 10KVA.	FASES: 2.
-------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL:
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒ Rafael Toron.
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☒ EMPRESA: JUN 16 2010. C. A.
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	☒		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	☒		DETERIORO EN CARCASA		☒
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	☒		EXISTENCIA CONMUTADOR	☒		PRESENCIA DE ALARMAS		☒
FILTRACION EN EL AMBIENTE	☒		EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	☒		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	☒	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		☒	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	☒		OPERATIVIDAD DE TECLAS	☒	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		☒
						CONEXION DE RED AL RACK	☒	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	223	-	-					203	-	-
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	125	129	-					118	117	-

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS		VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
		TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS
ESTADO FISICO		OBSERVACION:		
NORMAL		ABULTADAS / FISURADAS		

PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	OPERATIVO.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- EQUIPO UPS NARCA EATON DE 10KVA SE LE REALIZÓ MANTE-
NIMIENTO Y CAMBIO DE BATERIAS.
 - DESINSTALACION DE 64 BATERIAS 12V. 9AH.
 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 64 BATERIAS 12V. 9AH.
 - INSTALACION DE CATA DE CONTROL PARA BY PASS.
 - ADECUACION DE CATA DE CONTROL BY PASS.
 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 BREAKERST 2X 60 HQE, 1 BARRA.
PARA NEUTRO, 1 BARRA PARA TIERRA, 9 CONECTORES TIP 070 Nº 6,
1 SELECTOR DE 63 AMP, ETIQUETAS PARA IDENTIFICAR TABLERO
- | | | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------|-------|
| PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA | CARGO | FIRMA | SELLO |
| <i>[Firma]</i> | Gerente de Servicio | <i>[Firma]</i> | |
- Conflicto en caso de fallas electricas : 0212-4014345
- CATA DE CONTROL BY PASS, 43 METROS DE CABLE MULTIFILAR Nº 6 DE
COLORES, 4 CONECTORES ENT DE 1", 8 METROS DE FLEXIBLE ENT DE 1",
 - SE REALIZA INSPECCION A LOS TORRES PROTEGIDOS.
 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 TAPAS ANARANJADAS PARA TORRES
PROTEGIDOS.