



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:

FECHA:

VISITA Nº:

741 GUAYARE EDF. SAN JUAN

05-2-25.

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:

MODELO:

SERIAL: SA1:G205G37042.

CAPACIDAD:

FASES:

EATON.

9PX6K.

TX: G230F18104.

EAM: G216G35122.

6KVA

2.

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL

NOMBRE(S) PERSONAL:

Jose Bolivar

Rafael Garcia.

Jorge Lopez

Petro Foran

2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO

✓

3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EMPRESA:

INV. JG 2010. E.A.

4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA

HORA DE INICIO:

HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO

CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS

CHEQUEO DEL ESTADO UPS

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	✓		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	✓	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	210			2.7	3.6			239		
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	122	125						119	119	

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	
CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS				
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS
15.	3.		05-02-25.	45.
				VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
				190
ESTADO FISICO		OBSERVACION:		
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS			
✓				

ESTATUS DEL SAI	
PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	OPERATIVO.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- Equipo UPS marca Eaton de 6 KVA
- SE REALIZA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BATERIAS.
- DESINSTALACION DE 45 BATERIAS 12V. 5AH.
- Instalacion de 45 BATERIAS 12V. 5AH.
- El Equipo UPS QUEDA RESPALDANDO LOS SIGUIENTES PUESTOS DE TRABAJO. 1 ATC, 4 TAQUILLAS, 1 GERENTE DE SERVICIOS, 1 TESORERO y 1 RACK.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA		CARGO	FIRMA	SELLO
Espinoza Benavente		Gerente de Servicios		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

Banco de Venezuela

741 - OFIC. GUANARE