



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento

Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:	FECHA:	VISITA Nº:
115 Llaneros	07-08-24	

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:	MODELO:	SERIAL:	CAPACIDAD:	FASES:
Eaton	9PX6K	9205637056	6KVA	2

MOTIVO DE LA VISITA		INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA	
1) INSPECCION GENERAL		NOMBRE(S) PERSONAL: Rafael toran	
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	✓	EMPRESA: INVERSIONES JB 2010 C.A.	
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA		HORA DE INICIO:	HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	✓		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		✓
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	✓	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	200.7	—	—	3.6	2.5	—		240.	—	—
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	116.2	114.2	—					119	119	—

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
15	3		07-08-24.	45.	
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				
✓					

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	OPERATIVO.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- EQUIPO UPS MARCA EATON DE 6 KVA. SE REALIZO' MANTE-
- NIMIENTO. Y CAMBIO DE BATERIAS.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA ALTIMA DEL UPS.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE 45 BATERIAS 12V. 4.5 AMPH.
- ADECUACION DE TABLERO BY PASS.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE: 3 BREAKERS 2X50 HAC, 2 BARRAS PARA NEUTRO, 1 BARRA PARA TIERRA, 1 CONMUTADOR DE 63 AMP, 4 TERMINALES TUBULARES N°6, 6 TERMINALES TIPO OJO N°6, 1 CONECTOR CUABO DE 2", 2 CONECTOR ENT. 2", 3 METROS DE FLEXIBLE ENT. 2", 40 METROS DE CABLE

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Carlos Martinez	Gerente de Servicios		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

Multifilar N°6 de colores;

- SUMINISTRO E INSTALACION DE ETIQUETAS PARA IDENTIFICAR TABLERO BY PASS, T.EOW Y BREAKER principal del UPS.
- SE REALIZA INSPECCION EN EL SISTEMA DE ATERRAMIENTO NO ENCON-
- TRANDO UN SISTEMA DE ATERRAMIENTO ADECUADO.

- SE RECOMIENDA REALIZAR SISTEMA DE ATERRAMIENTO ADECUADO.

- MATERIALES QUE SE NECESITAN PARA REALIZAR SISTEMA DE ATERRAMIENTO ADECUADO

3 BARRAS COPERNELL.

10 METROS DE CABLE Nº 8.

- EL EQUIPO UPS QUEDA RESPALDANDO LOS SIGUIENTES PUESTOS DE TRABAJO.

1 RACK.

1 TESORERO

1 GERENTE DE NEGOCIOS.

1 GERENTE DE SERVICIOS.

6 TAQUILLAS

2 ATE.

3 ASESOR DE NEGOCIOS

1 PIME.

