



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA:	FECHA:	VISITA Nº:
123 CUA. Edo. Miranda	09/04/24	03

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA:	MODELO:	SERIAL:	CAPACIDAD:	FASES:
EATON	91-5512	BC506EBB03	12	02

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: Ing. Ederlin Gustavo Padilla
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Tec. Tirso Lindo
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: Innovables DG-2010 C.A.
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: 10:20 Am.
	HORA DE CONCLUSION: 04:30 PM.

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	X		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	X		DETERIORO EN CARCASA		X
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	X		EXISTENCIA CONMUTADOR	X		PRESENCIA DE ALARMAS		X
FILTRACION EN EL AMBIENTE		X	EXISTENCIA TABLERO INTERRUPIDO	X		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	X	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	X		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	X		OPERATIVIDAD DE TECLAS	X	
OBSERVACION: Delincomparación de UPS 10 KVA. S/N BE504EBB13. Instalación de UPS 12 KVA. EATON S/N BC506EBB03						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		

REGISTRO DE VALORES										
VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	202			9.2	2.7			207		
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	117	117		27°C				120	120	

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
	0,50V	L1	L2	L3		0,50V

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
8	4	176 minutos en Pantalla	09/04/24	—	215.4V
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	UPS 12 KVA OPERATIVO

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)	
* Subincorporación de UPS 10 KVA. EATON	
* Instalación de UPS 12 KVA. EATON	
* La Demanda cuenta con Planta Eléctrica operativa.	
* Suministro e Instalación de Armadura para caja de Central bypass.	

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Jef Rios	Cte Servicios	Jef Rios	

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

Equipo Respaldos:

- Taquillas = 06
- Grupos de Servidores = 01
- Atención al cliente = 02
- Back = 01
- Tesorería = 01
- Arreglo de negocios = 03

Ejecutivos de negocios = 02

