



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa



Reporte de Mantenimiento de UPS											
Codigo y Nombre de Sede o Agencia: 152 GUACANA.						Fecha: 15-03-24.		Visita Nº:			
Información del Equipo UPS											
Marca: Eaton		Modelo: 99XTFM R11		Serial: P231647040.		Capacidad: 11 KVA.		Fases: 2.			
Motivo de la Visita						Información del Personal / Tiempo de Ejecución de Visita					
1) Inspección General						Nombre(s) Personal: Rafael Toran.					
2) Mantenimiento Preventivo											
3) Mantenimiento Correctivo						Empresa: ✓ INVERSIONES IG 2010 C.A.					
4) Asistencia de Emergencia						Hora de Inicio: 7:30 AM.		Hora de Conclusión: 6:00 PM.			
Chequeo Físico del Cuarto Eléctrico			Chequeo del Estado Tableros			Chequeo del Estado UPS					
	SI	NO		SI	NO		SI	NO			
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA				✓	
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS				✓	
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓				
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	✓		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓				
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE					✓
						CONEXIÓN DE RED AL RACK			✓		
Registro de Valores											
Valores Externos Entrada				Pantalla UPS			Valores de Tablero T-COM				
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	
	246	-	-	3.60	4.55	-		241	-	-	
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	
	125	126	✓					120	120	-	

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		
		0,22				0,22

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
10	2	134 Minut.	15-03-24		
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	Operativo.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)
- Desincorporación de equipo UPS trifasico M.G.E.
- Instalacion de equipo UPS Eaton de 11KVA.
- Adecuacion de caja de control By Pass.
- Suministro e instalacion de:
• 3 Breaker 2x50 HOC.
• 1 Conmutador de 63 AMP.
• 1 Barra de tierra.
• 1 Barra de Neutro.
• 12 terminales de oro n° 6.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Hernan Urbino	Gerente Servicios		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

- 36 cm. de Thermo en cojible.
- 1 caja de control para Bypass. 50x40x20.
- 2 conectores ENT recto 1 1/2"
- 1 conector curvo ENT. 1 1/2"
- 3 Metro de tubo Flexible ENT. de 1 1/2"
- 40 metros de cable multifilar n° 6.
- 4 rayos anaranjados.
- 4 tornillos n° 6 x 1 1/2"

- 1 BASE PARA ALTURA DEL EQUIPO UPS.
- EL EQUIPO UPS RESPALDA LOS SIGUIENTES PUESTOS DE TRABAJO:
 - 1 RACK.
 - 2 TESOREROS.
 - 1 GERENTE DE SERVICIOS.
 - 8 TAQUILLAS.
 - 3 ALC.
 - 1 GERENTE DE NEGOCIOS.
 - 2 ASesor DE NEGOCIOS.
 - 1 EJECUTIVO DE NEGOCIOS.

