



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

Reporte de Mantenimiento de UPS											
Codigo y Nombre de Sede o Agencia: 310 ZONA INDUSTRIAL VALENCIA.						Fecha: 14-3-24.		Visita Nº:			
Información del Equipo UPS											
Marca: X MANT.		Modelo: OPT-T10-06K- ISOTX-UL.		Serial: 83622309500672.		Capacidad: 6 KVA.		Fases: 2.			
Motivo de la Visita						Información del Personal / Tiempo de Ejecución de Visita					
1) Inspección General						Nombre(s) Personal: RAFAEL LOVAN					
2) Mantenimiento Preventivo											
3) Mantenimiento Correctivo						✓ EMPRESA: INVERSIONES J.G. 2010 C.A.					
4) Asistencia de Emergencia						Hora de Inicio: 7:30 AM		Hora de Conclusión:			
Chequeo Físico del Cuarto Eléctrico			Chequeo del Estado Tableros			Chequeo del Estado UPS					
	SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA			✓		
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS			✓		
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓				
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		✓	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓				
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE				✓	
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		✓			
Registro de Valores											
Valores Externos Entrada				Pantalla UPS			Valores de Tablero T-COM				
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCEAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL: OPERATIVO

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- DESINCORPORACION DE EQUIPO UPS DE 12 KVA.
- ADECUACION DE CAJA DE CONTROL DE BY PARS.
- Colocacion DE 3 BREAKER DE 250 HAC. (Suministro)
- Suministro y colocacion CONMUTADOR DE 63 AMP.
- Suministro y colocacion DE CAJA 50x40x15.
- Suministro y colocacion DE 3 CONECTORES ENT DE 1 1/2"
- Suministro y colocacion DE CONECTOR CURVO DE 1 1/2"
- Suministro y colocacion DE tubo Metalico Flexible DE 1 1/2"
- Suministro y colocacion DE 38 METROS DE CABLE MULTIFILAR

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Alejandro Garcia	Tarorero		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345
Nº 6 DE Colonos.

- Suministro y colocacion DE Terminales de ojo N° 6. (12)
- Suministro y colocacion DE 2 tubulados N° 6.
- Instalacion DE EQUIPO UPS DE 6 KVA MARCA X MANT.
- Suministro DE 15 HERRAJES.
- Suministro DE 4 RAPELÉ color naranja y 4 tornillos 8x10.
- ESTE EQUIPO RESPALDA LOS SIGUIENTES PUESTOS DE TRABAJO



1 Rack.

1 TESORERO

1 GERENTE DE SERVICIOS

2 ASESOR DE NEGOCIOS -

2 EJECUTIVOS DE NEGOCIOS .

1 GERENTE DE NEGOCIOS -

1 Kiosko.

8 taquillas -

2 Ate.

