



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS											
CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 353 El Limón						FECHA: 09-05-24 10-05-24 14-05-24		VISITA Nº:			
INFORMACION DEL EQUIPO UPS											
MARCA: MGE		MODELO: EX RT 11		SERIAL: 1CS124063		CAPACIDAD: 11 KVA		FASES: 2			
MOTIVO DE LA VISITA						INFORMACION DEL PERSONAL/ TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA					
1) INSPECCION GENERAL						NOMBRE(S) PERSONAL:					
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO						Tirso Lindo Aristides Morales					
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO						EMPRESA: Inversiones IG.2010 C.A.					
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA						HORA DE INICIO: 08:00		HORA DE CONCLUSION:			
CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS					
	SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO
ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA					X
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS	-	-		-	-
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	-	-		-	-
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	✓		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	-	-		-	-
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		-	-		-
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		-	-		-
REGISTRO DE VALORES											
VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM				
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 223	L2-L3 (V) -	L3-L1 (V) -	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 128	L2-N (V) 129	L3-N (V) -	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
ETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- Lectura con Pinza Amperimetrica: L1=6,35A L2=0,28A
- Desincorporacion de Equipo UPS Marca: MGE de 11 KVA
- Suministro de Base de Alarma de Equipo UPS
- Suministro e instalacion de 2 Caja de Control Bypass 50x40x20. 3 Interruptores THBC 2x50A. Barra de Tierra. Barra de Neutro. Selector 3x63A. 1 conector de 1 1/2". 1,5 mts
- Tubo Flexible BX de 1 1/2". 8 Terminales Tubulares #6, 6 Terminales a compresion #6 con gpo 1/4". 40 mts de Cable Multifilar #6.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Henderson Blanco	Cto Servicio	9/4/24	

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

