



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

Reporte de Mantenimiento de UPS											
Codigo y Nombre de Sede o Agencia:						Fecha:		Visita N°:			
378 La Monita II						10/05/24					
Información del Equipo UPS											
Marca:		Modelo:		Serial:		Capacidad:		Fases:			
Eaton		9PX		G21H02096		11 KVA		2			
Motivo de la Visita						Información del Personal / Tiempo de Ejecución de Visita					
1) Inspección General						Nombre(s) Personal: Rafael Tovar					
2) Mantenimiento Preventivo											
3) Mantenimiento Correctivo						Empresa: Inversiones IG. 2010, CA.					
4) Asistencia de Emergencia						Hora de Inicio:		Hora de Conclusión:			
						6:30 am					
Chequeo Físico del Cuarto Eléctrico			Chequeo del Estado Tableros			Chequeo del Estado UPS					
	SI	NO		SI	NO		SI	NO			
Buena Iluminación	✓		Existencia Tablero de Bypass	✓		Deterioro en Carcasa		✓			
Aire Acondicionado Operativo	✓		Existencia Conmutador	✓		Presencia de Alarmas		✓			
Filtración en el Ambiente		✓	Existencia Tablero Interrumpido	✓		Operatividad de Pantalla	✓				
SopORTE Base del Equipo (Altura Min. 15 cm)	✓		Identificación de Breaker en el Tableros T-COM	✓		Operatividad de Teclas	✓				
Observación:						Tarjeta Interfase					
						Conexión de Red al Rack			✓		
Registro de Valores											
Valores Externos Entrada				Pantalla UPS			Valores de Tablero T-COM				
Tablero de Alimentación 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	Tablero de Alimentación 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	
				3.1	3.4			208			
Tablero de Alimentación 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	Temperatura Ambiente (°C)			Tablero de Alimentación 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	
								120	120		

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		
	0					0

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
10	2	54 min	10/05/24	20	122 ✓
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	Equipo Operativo

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)	
- Mantenimiento x soplado de Equipo UPS de 11 KVA.	
- Suministro e Instalación de base para altura de equipo.	
- Suministro e Instalación de 20 baterías 12v 9 AH.	
- Adecuación de tablero By Pass.	
- Suministro e Instalación en el tablero By Pass de:	
* 3 Breakers 2x50 HAC.	
* Barra para tierra.	
* Barra para Neutro.	

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

- * 6 Conectores Tipo Ojo #6.
- * 5 Conectores Tubulares #6.
- * 1 ½ metros de tubería Flexible 1 ½"
- * 40 mts. de cable multipilar #6 de colores.

- El Equipo UPS respalda:

- * RACK
- * Gerencia de Servicio.
- * Gerencia de Negocios.
- * 6 Asesores de Negocios.
- * 3 ATC.
- * 14 taquillas.
- * tesoreria.

Este Proh
12570556
H. de Servicio

