



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 0590 Laboratorios Bancarios	FECHA: 7-8-24	VISITA Nº:
--	-------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: KOHLER	MODELO: 80REC02TF	SERIAL: SEM32GS	CAPACIDAD: 104 KVA	FASES: 3
-------------------------	-----------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL ☒	NOMBRE(S) PERSONAL: Tiago Lirio
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐	EMPRESA: Inversiones TG 2010 CA.
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA ☐	HORA DE INICIO: HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION		☒	EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS			DETERIORO EN CARCASA		☒
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO			EXISTENCIA CONMUTADOR			PRESENCIA DE ALARMAS		
FILTRACION EN EL AMBIENTE		☒	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO			OPERATIVIDAD DE PANTALLA		☒
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)			IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM			OPERATIVIDAD DE TECLAS		
OBSERVACION: Planta Eléctrica ..						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		

REGISTRO DE VALORES


VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	118	120	126							
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	215	201	201							

VOLTAGE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAGE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAGE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	Planta No Operativa.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)
1) Planta Eléctrica Dañada.
- Generador desmantelado.
- Transparencia Modelo (Muy Antiguo) Se recomienda Cambio.
- Sistema de Aterramiento. (Instalación de barra)
- Instalación 20 Metros cable 500 MCM. Para la Instalación del Nuevo Troncher. (Transparencia)
- Conectores tope Para cable 500 MCM.
- Aterramiento de la Planta No Existe.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
José Loupino	Gerente de Servicio		

Contacto en caso de fallas eléctricas : 0212-4014345

