

LAUDO DE INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA - MEIO FÍSICO (RSCC)

Empreendimento: Aterro de Resíduos da Construção Civil - Campo Bom/RS

1. SONDMAGEM E LENÇOL FREÁTICO

Foram executados 5 pontos de sondagem (trincheiras) para caracterização da área de 1,8 hectare do aterro, com profundidade de investigação de 3,20 m de profundidade em todos os pontos de trincheiras. O nível do lençol freático foi medido a 3,60 m de profundidade.

2. COTA BASE DO ATERRAMENTO

A cota base do aterro sanitário foi definida em 0,50 m, garantindo a distância vertical mínima exigida pela norma (NBR 15113).

3. ENSAIOS DE PERMEABILIDADE

Foram realizados 3 ensaios de permeabilidade na cota prevista para a base do aterro, conforme NBR 7229, para verificação do coeficiente de condutividade hidráulica do solo.