

LAUDO DE INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA - MEIO FÍSICO (RSCC)

Empreendimento: Aterro de Resíduos da Construção Civil - Campo Bom/RS

1. SONDOMAGEM E LENÇOL FREÁTICO

Foram executados 5 furos de sondagem para caracterização da área de 1,8 hectare do aterro. Em todos os furos, o nível do lençol freático foi medido a 2,40 m de profundidade.

2. COTA BASE DO ATERRAMENTO

A cota base do aterro sanitário foi definida em 0,50 m, garantindo a distância vertical mínima exigida pela norma.