

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA SIMPLIFICADO



Relatório nº: ECJ-0021/26

Data: 25/03/2026

DADOS CLIENTE

Cliente: CASALE EQUIPAMENTOS	Contato: Willian Sobral
Aplicadora: O mesmo	Setor: Pintura
Obra: N/A	
Segmento:	☐ Powder ☒ Performance ☐ Protective ☐ Marine

RELATÓRIO DESCRITIVO


1- ATIVIDADE REALIZADA:

Realizar visita técnica para retirada de corpos de prova aplicados com PU DF Acrílico SB HS.

2- COMENTÁRIOS GERAIS:

Os corpos de prova serão encaminhados ao laboratório interno para a realização dos ensaios conforme solicitado pelo cliente.

3- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



Evandro Cruchet da Silva Junior.

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.

Divisão Renner Coatings

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC

81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil

www.rennercoatings.com

www.renner.com.br