

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA SIMPLIFICADO



Relatório nº: ECJ-0038/26

Data: 30/06/2026

DADOS CLIENTE

Cliente: KAMAQ MÁQUINAS	Contato: Ricardo – Coordenador
Aplicadora: O mesmo	Setor: Pintura
Obra: N/A	
Segmento: ☐ Powder ☒ Performance ☐ Protective ☐ Marine	

RELATÓRIO DESCRITIVO

1- ATIVIDADE REALIZADA:

Realizado treinamento técnico teórico e prático com a equipe de pintura da Kamaq Máquinas.

2- COMENTÁRIOS GERAIS:

Na etapa teórica, foram abordados os seguintes temas:

- Estudos sobre os mecanismos de corrosão;
- Boas práticas de preparação de superfície;
- Procedimentos corretos de aplicação do sistema de pintura;
- Controle de qualidade do revestimento.

Na etapa prática, foram realizados exercícios utilizando o Copo Ford nº 4 para ajuste e controle de viscosidade, além de orientações sobre:

- Uso recomendado de redutores;
- Cálculos de catalisação e diluição;
- Medição e controle de EPS (Espessura de Película Seca);
- Medição e controle de EPU (Espessura de Película Úmida);
- Procedimentos corretos de diluição dos produtos.

3- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:

N/A

Euandro Crivello da Silva Junior.

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.

Divisão Renner Coatings

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC

81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil

www.rennercoatings.com

www.renner.com.br