

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Relatório nº: OBF 01-26	Data abertura: 15/01/26				
☐ Exigência	☐ Corretiva	☐ Preventiva	☐ Teste	☒ RC	☒ Outros

DADOS CLIENTE

Cliente: ARENA DAS TINTAS	Aplicadora: Própria		
Contato: CARLITO	Obra: ☒ Manutenção ☒ Nova		
E-mail: N.A			
Sector: Vendas	Data de fechamento: 15/01/26		
Segmento: ☐ Powder	☐ Performance	☒ Protective	☐ Marine

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Concreto		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Imersão em água com cloro		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: <u>N.A</u>		
Rugosidade: N.A		
Tipo de preparo de superfície: Lixamento		
Tipo de abrasivo: N.A		
Produto		
Produto / Descrição: POLIDURA PU PISCINA		
Cor: AZUL PISCINA		
Código comp. A: 5121		
Lote: Não identificado	Fabricação: N.A	Validade: N.A
Código comp. B: 5199		
Lote: Não identificado	Fabricação: N.A	Validade: N.A
Código comp. C:		
Lote: N.A	Fabricação: N.A	Validade: N.A
Diluyente: 5197		
Lote: Não identificado	Fabricação: N.A	Validade: N.A

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Obs. Adicional: N/A

Características de aplicação

Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): N.A

Espessura seca (E.F.S μm): N.A

Primer: N.A

Intermediário: N.A

Acabamento: N.A

T ($^{\circ}\text{C}$): N.A

URA: N.A

Equipamento: Piscina

Método de Aplicação: Rolo

Condições de aplicação: Não informado

Obs. Adicional:

Legenda

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

Produto e inf. técnicas:

1-OBJETIVO:

Realizar avaliação de piscina que foi pintada com o produto POLIDURA PU PISCINA e está apresentando descolamento da película, na cidade de Araçatuba-SP.

2- PARTICIPANTES:

CARLITO JOSÉ FREIRE FILHO

Vendedor

Arena das Tintas

JOÃO DAVI ZUCON

Cliente Final

OTÁVIO B. DA SILVA FILHO

Assistente Técnico

Renner Coatings

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

Visita técnica realizada na residência do cliente em 15/01, acompanhado do vendedor Carlito José, representante comercial da loja Arena das Tintas, responsável pela venda do produto.

Segundo o proprietário do imóvel, Sr. João Davi, a manutenção da piscina foi executada há aproximadamente 8 meses e, no mês de dezembro de 2025, passou a apresentar descolamento da película em diversos pontos.

Ao ser questionado sobre o processo adotado, fomos informados que a pintura anterior foi removida por meio de lixamento e que, antes da aplicação da tinta, foi utilizado um produto de outra marca (Acrylux) como primer (impermeabilizante). Após análise da ficha técnica do produto informado, constatou-se tratar de um produto monocomponente miscível em água.

Avaliamos os pontos com descolamentos que estavam acessíveis e, ao remover a película, foi possível perceber que o produto utilizado como primer encontra-se amolecido. Esse amolecimento está comprometendo a aderência da camada de tinta POLIDURA PU PISCINA, uma vez que a camada do impermeabilizante se desprende, levando junto a própria camada de acabamento.

Também foram identificados pontos com bolhas que ainda não tiveram a película rompida, porém tudo indica que a tendência é que essa película se rompa em breve, dando início ao mesmo processo de descolamento da tinta observado nos demais pontos.

4- COMENTÁRIOS:

Não recomendamos a utilização de produtos de fabricantes diferentes para compor um mesmo sistema de pintura, uma vez que podem ocorrer incompatibilidades entre eles, o que pode acarretar falhas no desempenho do revestimento e a perda da garantia do produto.

Para a aplicação do POLIDURA PU PISCINA, deverá ser utilizado o respectivo boletim técnico ou manual de aplicação como guia orientativo. Esses documentos contêm as indicações dos produtos que podem ser utilizados como primer, bem como as instruções para a correta execução de todas as etapas do processo.

5 – CONCLUSÃO:

A causa do problema está relacionada à incompatibilidade do primer (impermeabilizante) utilizado antes da aplicação da tinta de acabamento. Por se tratar de um produto monocomponente à base d'água, é muito provável que sua película tenha sido amolecida e atacada pelo POLIDURA PU PISCINA, que foi aplicado posteriormente e trata-se de uma tinta à base de solvente.

Dessa maneira, a reclamação é tecnicamente improcedente. Será necessária a remoção completa do sistema de pintura atual e a recomposição de um novo esquema de pintura, seguindo rigorosamente as orientações contidas no boletim técnico e no manual do produto.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



Visão da piscina e aparecimento de bolhas nas paredes.



Descolamento do produto e verso da película de tinta demonstrado a camada de primer que se desprende do substrato.



Descolamento da película em vários pontos.

7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

BT 78-06

MANUAL DE APLICAÇÃO – POLIDURA PU PISCINA



Otávio B. da Silva Filho
ASSIST. TÉCNICO
RENNER COATINGS
SNQC-CP-Nº 0478

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil
Tel.: +55 11 99461-8537
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br