

RELATÓRIO DE VISITA SIMPLIFICADO



Relatório nº: OBF 17-26

Data: 19/03/2026

DADOS CLIENTE

Cliente: GREENBRIER MAXION EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS FERROVIÁRIOS S.A

Contato: LUIS MANHANI

Aplicadora: PRÓPRIA

Sector: ENGENHARIA DE PROCESSOS

Obra: RUMO LOGÍSTICA

Segmento: ☐ Powder ☒ Performance ☐ Protective ☐ Marine

RELATÓRIO DESCRITIVO

1- ATIVIDADE REALIZADA:

Foi realizada visita ao setor de pintura da GBMX, onde, nesta data, está sendo executada a pintura interna de vagões utilizando produtos Renner. Até o momento, foram pintados dois vagões, identificados pelos números 066770-6 e 066762-59. A aplicação está ocorrendo de forma satisfatória, sem registro de ocorrências negativas relacionadas aos produtos Renner.

Na mesma data, com o objetivo de viabilizar os testes de pintura externa dos vagões, foram entregues ao Controle de Qualidade, ao Sr. Rodrigo Lucchesi, três padrões de cores da Renner para avaliação e aprovação. Esta etapa visa a posterior emissão do pedido de amostras, garantindo o atendimento aos padrões de cores já estabelecidos.

2- COMENTÁRIOS GERAIS:

OXIBOND DHS 907 GX CINZA N6,5
CÓD 907GX02 LOTE:2.296.742 FAB MAR/26
CÓD 8701253 LOTE:2.296.741 FAB FEV/26

DILUENTE PARA REVRAN
CÓD 4200000 LOTE:2.296.743



Componente A utilizado na data.



Componente B utilizado na data.




Produto ao lado do equipamento de aplicação.




Jateamento abrasivo padrão SA 2½.



Número do vagão que será pintado a noite.



Padrões de cores entregues ao Controle de Qualidade.


Otavio B. da Silva Filho
ASSIST. TÉCNICO
RENNER COATINGS
SNQC-CP-Nº 0476

Otavio Bezerra da Silva Filho

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
