

RELATÓRIO DE VISITA SIMPLIFICADO



Relatório nº: OBF 24-26

Data: 24/04/26

DADOS CLIENTE

Cliente: ADELCO SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	Contato: Peterson
Aplicadora: Própria	Setor: Controle de Qualidade
Obra: Manutenção do Piso Industrial	
Segmento: ☐ Powder ☐ Performance ☒ Protective ☐ Marine	

RELATÓRIO DESCRITIVO

1- ATIVIDADE REALIZADA:

Na semana de 15/04 foi realizada uma visita à planta da Adelco para a finalização dos testes de um primer promotor de aderência, que vinha sendo avaliado na pintura de peças de painéis elétricos.

Ao término das atividades, foi realizada uma visita ao Sr. Peterson, do Controle de Qualidade, para tratarmos de diversos assuntos. Na ocasião, Peterson manifestou a necessidade de pintura do piso de dois galpões na planta da Adelco.

No dia 23/04, retornei à planta acompanhado do vendedor Naasom para avaliarmos toda a área, que compreende aproximadamente 2.000 m², e elaborarmos as possíveis especificações que poderão ser ofertadas à Adelco.

2- COMENTÁRIOS GERAIS:

Tratou-se de uma visita em que foi identificada uma oportunidade de venda. Com base no levantamento realizado, será encaminhado um orçamento ao cliente por meio do nosso vendedor Naasom.

3- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



Imagem de dois tipos de pisos que serão pintados em galpões distintos.



Otávio B. da Silva Filho
ASSIST. TÉCNICO
RENNER COATINGS
SNQC-CP-Nº 0478

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings