

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DIÁRIA



Relatório de Atividade Diária- Nº OBF 34-26

Data início: 09/06/26

Data conclusão: 09/06/26

Cliente: GREENBRIER MAXION (GBMX)	Localidade: Hortolândia, SP
Projeto: RUMO LOGISTICA	Responsável cliente: Luis G. B. Manhani
Ordem de Serviço:	E-mail cliente: luis.manhani@gbm.com.br
Aplicadora: Própria	Responsável ASTEC: Otávio B. da Silva Filho

Hora	Temp. Ambiente °C	Temp. Substrato °C	U.R.A %	PO °C	Rugosidade µm
Início	27	26	40	12,3	90
Fim					
10:00					
18:00					

Atividade realizada:

Acompanhamento periódico do processo de preparação de superfície, preparação de produto e pintura interna de vagões.
Aplicação realizada com Airless WIWA (Mix Plural), utilizando bico N°523 e produto sendo diluído a 5% do volume.
Pressão utilizada = 5Bar Aquecimento no reservatório = 40°C Aquecimento na mangueira = 60°C

Produto: OXIBOND DHS 907 GX				Cor: CINZA N6,5	
Cód. A	907GX02	Lote A:	2.308.708	E.F.U	E.F.S
Cód. B	8701253	Lote B:	2.308.710	250µm	200µm
Cód. diluente	4200000	Lote diluente:	2.308.002		

Produto:				Cor:	
Cód. A		Lote A:		E.F.U	E.F.S
Cód. B		Lote B:		µm	µm
Cód. diluente		Lote diluente:			

FOTO	FOTO	FOTO
Componentes A e B utilizados na data	Diluente utilizado	Condições Climáticas

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DIÁRIA



FOTO	FOTO	FOTO
Padrão de jateamento	Vagão 066894-0 pintado na data	Vagão 066896-6 pintado na data

Comentários gerais:

No dia 19/11 foi realizado visita periódica para acompanhamento da pintura interna dos vagões: 066892-3, 066883-4, 066894-0, 066896-6

O produto está sendo diluído com 1 litro para cada conjunto (a+b) de 20 litros da tinta, a pintura está fluindo normalmente sem qualquer inconveniente relacionado as aplicações do produto Renner.

Otávio B. da Silva Filho
ASSIST. TÉCNICO
RENNER COATINGS
SNQC-CP-Nº 0478

Assistência Técnica



Renner Hermann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil
Tel.: +55 11 99461-8537
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br