

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA SIMPLIFICADO



Relatório nº: **RAT-ARR0033-26**

Data: 02/06/2026

DADOS CLIENTE

Cliente: Metasa S/A Ind. Metalúrgica	Contato: Renato / Rafael
Aplicadora: Linha de pintura do cliente	Setor: Qualidade
Obra: Meicol / Caxias do Sul	
Segmento: ☐ Powder ☐ Performance ☒ Protective ☐ Marine	

RELATÓRIO DESCRITIVO

1- ATIVIDADE REALIZADA:

Visita preventiva / avaliação da pintura das estruturas metálicas em processo na linha de pintura do cliente.

2- COMENTÁRIOS GERAIS:

Nesta data a produção do cliente não estavam realizando produção/ processo de pintura em obras que estamos fornecendo produtos, porém a informação que foi obtida pelo Renato e pelo Rafael da qualidade, os produtos que estão sendo aplicados não apresentaram problemas de desempenho e qualidade.

3- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: Sem fotos das estruturas nesta data.

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.

Divisão Renner Coatings

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC

81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil

www.rennercoatings.com

www.renner.com.br