

Relatório nº: **RAT-ARR0035-26**

Data: 11/06/2026

DADOS CLIENTE



Cliente: Imetal Industria Metalúrgica Ltda.	Contato: Douglas
Aplicadora: Linha de pintura do cliente.	Setor: Processo
Obra: N/A	
Segmento:	☐ Powder ☒ Performance ☐ Protective ☐ Marine

RELATÓRIO DESCRITIVO**1- ATIVIDADE REALIZADA:**

Visita preventiva na linha de pintura do cliente, avaliando e orientando os operadores da pintura referente a preparação dos produtos, controles necessários conforme as especificações técnicas dos produtos, acompanhamento da aplicação e avaliação em camadas e aspecto dos produtos aplicados.

2- COMENTÁRIOS GERAIS:

O processo de pintura está mantendo as condições necessárias para atender a exigência da qualidade do cliente, os produtos estão com uma excelente performance, mantendo as suas características na aplicação.

3- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:**Assistência Técnica**

Renner Herrmann S.A.

Divisão Renner Coatings

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC

81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil

www.rennercoatings.comwww.renner.com.br