

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA SIMPLIFICADO



Relatório nº: **RAT-ARR0036-26**

Data: 11/06/2026

DADOS CLIENTE

Cliente: Idugel industrial	Contato: Alex
Aplicadora: Linha de pintura do cliente	Setor: Processo
Obra: N/A	
Segmento: ☐ Powder ☒ Performance ☐ Protective ☐ Marine	

RELATÓRIO DESCRITIVO

1- ATIVIDADE REALIZADA:

Visita preventiva na linha de pintura do cliente:

2- COMENTÁRIOS GERAIS:

O processo de pintura do cliente está mantendo sua performance e qualidade, os produtos estão mantendo suas características na aplicação, condicionando a um excelente desempenho, mantendo cobertura, secagem e aspecto dentro das necessidades e exigências do cliente.

3- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: Sem fotos/ produção parada.

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.

Divisão Renner Coatings

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC

81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil

www.rennercoatings.com

www.renner.com.br