

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA SIMPLIFICADO



Relatório nº: **RAT-ARR0037-26**

Data: 11/06/2026

DADOS CLIENTE

Cliente: Manos Implementos Rodoviários Ltda.	Contato: Rodrigo
Aplicadora: Linha de pintura do cliente	Setor: Processo
Obra: N/A	
Segmento: ☐ Powder ☒ Performance ☐ Protective ☐ Marine	

RELATÓRIO DESCRITIVO

1- ATIVIDADE REALIZADA:

Visita preventiva no cliente.

2- COMENTÁRIOS GERAIS:

O processo de pintura do cliente apresenta excelente desempenho com os produtos aplicados, atendendo às necessidades e aos requisitos de qualidade. Os resultados demonstram ótima cobertura, bom aspecto visual e alta resistência.

3- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: Sem fotos / processo de pintura em manutenção.

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.

Divisão Renner Coatings

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC

81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil

www.rennercoatings.com

www.renner.com.br