

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA SIMPLIFICADO



Relatório nº: **RAT-ARR0040**

Data: 18/06/2026

DADOS CLIENTE

Cliente: Engeaço Ind e Com de Ferro e Aço	Contato: Odair
Aplicadora: Linha de pintura do cliente	Setor: Processo
Obra: Stara	
Segmento:	☐ Powder ☐ Performance ☒ Protective ☐ Marine

RELATÓRIO DESCRITIVO

1- ATIVIDADE REALIZADA:

Visita preventiva / Avaliação da linha de pintura no cliente.

2- COMENTÁRIOS GERAIS:

O processo de pintura do cliente continua mantendo um bom desempenho na aplicação dos produtos, a condição de manuseio e transporte que afetam as estruturas danificando as regiões de apoio das mesmas.

3- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



Adilgo R. Rodrigues

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.

Divisão Renner Coatings

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC

81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil

www.rennercoatings.com

www.renner.com.br