

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA SIMPLIFICADO



Relatório nº: **RAT-ARR0045-26**

Data: 01/07/2026

DADOS CLIENTE

Cliente: Engeação Ind e Com de Ferro e Aço Ltda.	Contato: Odair
Aplicadora: Linha de Pintura do cliente	Setor: Processo
Obra: Stara	
Segmento:	☐ Powder ☐ Performance ☒ Protective ☐ Marine

RELATÓRIO DESCRITIVO

1- ATIVIDADE REALIZADA: Avaliação da aplicação dos produtos conforme especificados na ETP para a obra da Stara.

2- COMENTÁRIOS GERAIS: O processo de pintura do cliente, está com a preparação das estruturas para a aplicação do primer Revran PBC 528 nas estruturas, mantendo as características de aplicação com um excelente desempenho, houve um acordo com o cliente final (Stara), das estruturas serem enviadas apenas no primer, ou seja, a finalização de aplicação do sistema de pintura, será realizado na obra em campo, isso para evitar uma necessidade grande de retrabalhos, devido a movimentação de carga e descarga, como também da montagem das estruturas, devido as espessuras de proteção aplicadas.

3- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: Sem relatório fotográfico.

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.

Divisão Renner Coatings

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC

81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil

www.rennercoatings.com

www.renner.com.br