

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Simplificado



Relatório nº: RAT-ILM 021-26

Data abertura: 03/07/2026

DADOS CLIENTE

Cliente: ED COLOR

Contato:

Aplicadora: Linha de pintura a pó do cliente

Setor:

Obra: Portões de ferro

Tipo: ☐ Manutenção ☒ Nova

Segmento: ☒ Powder ☐ Performance ☐ Protective ☐ Marine

1 - ATIVIDADES REALIZADAS

➔ Visita técnica / Avaliação da aplicação do produto FFX 002 – Aço Corten.

2 - COMENTÁRIOS GERAIS

Após avaliação da aplicação na linha do cliente, verificou-se que a aplicação apresentou textura com aspecto de manchamento, tendo algumas áreas mais claras e outras áreas mais escuras.

Conforme relatado pelo cliente, esse produto já é utilizado por ele há algum tempo e ofertado sempre para o mesmo cliente, porém o aspecto desse lote específico não está de acordo com o que tem recebido anteriormente. O Sr. Edmilson falou com o cliente final sobre receber o material dessa maneira, porém ele não concordou.

Foi deixado para o cliente uma carta técnica que fala sobre as características desse produto.

3 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICOS



RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA Simplificado



Ivan Luis Matte
Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81170-300 – Curitiba – PR – Brasil
Tel.: +55 041 99249-7414
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br