

RELATÓRIO DE VISITA SIMPLIFICADO



Relatório nº: **RAT EWE 032-26**

Data: 08/04/2026

DADOS CLIENTE

Cliente: CEMAG	Contato: SEVERIANO
Aplicadora: CEMAG	Sector: QUALIDADE
Obra: NOVA	
Segmento: ☐ Powder ☒ Performance ☐ Protective ☐ Marine	

RELATÓRIO DESCRITIVO

1- ATIVIDADE REALIZADA:

Assistência Técnica ao Cliente – Treinamento teórico equipe de pintura (Reciclagem).

2- COMENTÁRIOS GERAIS:

ASSUNTOS ABORDADOS:

- Tratamento de Superfície
- Básico de Tintas
- Tipos de Tinta
- Relação de Mistura/Homogeneização
- Diluição
- Informações Contidas nos Boletins Técnicos
- Preparo e Uso das Tintas

3- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



Ewerton Silvestre

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings