

RELATÓRIO DE VISITA SIMPLIFICADO



Relatório nº: **RAT EWE 021-26**

Data: **19/03/2026**

DADOS CLIENTE

Cliente: HYDROTEC	Contato: JHONS
Aplicadora: HYDROTEC	Setor: ENGENHARIA
Obra: NOVA	
Segmento: ☐ Powder ☐ Performance ☒ Protective ☐ Marine	

RELATÓRIO DESCRITIVO

1- ATIVIDADE REALIZADA:

Visita para conhecer a máquina de aplicação do Poliuretano Elastomérico, assim como levantar maiores informações (fotos) sobre o tema. - Testes devem ocorrer em Abril/26.

Equipamento utilizado:

- Bomba de pintura Graco XP50 com relação de mistura 2x1 no manifold;

Comprimento das mangueiras:

- Antes do Manifold - 15 metros
- Após Manifold - 1,8 metros

Pressão de trabalho:

- De 4 a 5 Bar

Bico utilizado:

- 931 (mais utilizado) ou 935 dependendo da obra.

Espessura a ser aplicada:

- EPS 500um interno
- EPS 600um externo

Granalha e Rugosidade Utilizada:

- G18D e S330H
- 50µm a 100µm

2- COMENTÁRIOS GERAIS:

O cliente informou que a semana passada teria sido o período ideal para os testes, pois a linha de produção utilizava produtos da Zebron e poderiam ter utilizado uma tubulação para realizar nosso teste. Para a próxima etapa, devemos aguardar uma nova demanda desses produtos para aplicar o nosso PU elastomérico. Como alternativa, avaliamos a possibilidade de utilizar uma tubulação extra do pátio, mediante aprovação da diretoria da Hydrostec. Porém, a produtividade do cliente será impactada para uma breve pausa na produção e execução do teste, o que exigiria uma conversa do Yolando com a diretoria da Hydrostec para alinhamento de uma possível interrupção da linha e execução do teste.

Neste projeto estão utilizando o produto da WEG (Tar Free), sendo aplicado com outro equipamento, impossibilitando o acompanhamento da pintura com a Graco XP50.

3- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:

Ewerton Silvestre

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings