

RELATÓRIO DE VISITA SIMPLIFICADO



Relatório nº: **ACS 0014-26**

Data: 15/04/2026

DADOS CLIENTE

Cliente: PIPERCENTER FORTALEZA	Contato: 11 94155-3721
Aplicadora: Própria	Setor: Pintura
Obra: NA	Tipo: ☒ Manutenção ☐ Nova
Segmento: ☐ Powder ☐ Performance ☒ Protective ☐ Marine	

RELATÓRIO DESCRITIVO

1- ATIVIDADE REALIZADA:

Visita técnica para entender dinâmica do cliente e apresentar produto

2- COMENTÁRIOS GERAIS:

A planta opera em ambiente CX, em região litorânea, com forte influência de maresia, alta umidade e presença de contaminantes típicos da geração de energia a partir de carvão mineral (SO₂, NOx, cinzas e resíduos químicos). Foi observado também que a área possui vibração constante e contínua dos equipamentos, o que impacta diretamente no desempenho dos revestimentos.

Existem na planta válvulas de ½" até 72 polegadas e que estão sujeitas a ataque químico, abrasão e impacto. O método de aplicação utilizado atualmente é manual, com trincha e rolo.

Hoje são utilizados produtos Renner (2680 e 2677) na pintura geral. Já nas válvulas, utilizam um sistema elastomérico do fornecedor Tinoco (ELASTÔMERO SECURIT® 2 PRIMER + ACABAMENTO), aplicado com espessura mínima de aproximadamente 600 µm.

Como alternativa dentro da linha Renner, foi apresentado o Polidura ELT 870, elastômero de alta espessura indicado para vedação e preenchimento de áreas críticas, com proposta semelhante ao sistema atualmente utilizado.

Também foi apresentada a linha Rethane ELT 930 / 930 ST, destacando sua maior resistência mecânica e química, além de ser um sistema 100% sólidos com possibilidade de aplicação em alta espessura. Linha recomendada pelo comercial Renner.

Como ponto de atenção, em relação ao pot life reduzido do Rethane ELT 930, a inspetora Anne comentou que, considerando o porte de algumas válvulas chegando até 72 polegadas e o método de aplicação manual, o produto pode não ser o mais adequado neste momento, podendo trazer alguma dificuldade durante a execução.

Por fim, ficou alinhada a realização de um teste em campo, com aplicação assistida, preparação de corpos de prova e exposto em áreas mais críticas e acompanhamento mensal por cerca de 6 meses.

Durante a visita, ficou clara uma postura técnica bem criteriosa por parte da inspeção, o que reforça a importância de validar o desempenho do produto na prática, dentro da realidade da operação deles.

3- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:

NA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Anderson Carlos", written over a horizontal line.

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings