

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA SIMPLIFICADO



Relatório nº: RAT ARR0019-26

Data: 01/04/26

DADOS CLIENTE

Cliente: Marcher Brasil Agroindustrial S.A	Contato: Victor
Aplicadora: Linha de pintura do cliente	Setor: Pintura
Obra: N/A	
Segmento: ☐ Powder ☒ Performance ☐ Protective ☐ Marine	

RELATÓRIO DESCRITIVO

1- ATIVIDADE REALIZADA: Visita preventiva.

2- COMENTÁRIOS GERAIS:

Realizada a visita preventiva na linha de pintura do cliente, acompanhado pelo supervisor da produção, levantando alguns pontos referentes as condições de qualidade das peças, em relação a camadas aplicadas, onde se observou uma necessidade de um novo treinamento teórico para os pintores, com isso o Victor estará se programando para uma data que seja possível a realização deste treinamento, as peças apresentam um excelente aspecto e qualidade, porém, devido ao rodízio de colaboradores na preparação das peças, se faz necessário o treinamento.

3- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br