

ORDEN DE SERVICIO: #878

Fecha: 4/10/2026

DATOS DEL EQUIPO Y CLIENTE:

Cliente: Nelson Aduana
Código: CLIENTESC.T.0068
Serial: MXBCJ5M176
Marca/Modelo: HP M LASERJET MFP M630
Ubicación: N/A

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD:

Mantenimiento Preventivo

CONTADORES ACTUALES DEL EQUIPO:

Impresiones: 20963

Copias: 13584

Scanner: 10160

TOTAL ACUMULADO: 44707

INFORME TÉCNICO DETALLADO:

JORGE EMILIO SILVA GALVIS - 4/10/2026, 2:39:41 PM

Se ha creado el mantenimiento preventivo

JORGE EMILIO SILVA GALVIS - 4/10/2026, 2:49:15 PM

Se realiza limpieza del adf se encuentra un trozo de pasta partida, se limpia cristal y lamparas y gomas del adf. se limpia toda la parte del recorrido del papel se encuentra migas de papel se retira y se deja en funcionamiento. se limpia la parte de atrás del fusor se limpia, el recorrido del papel Asia el fusor se deja en buen funcionamiento y limpio se encuentra como un oxido en la parte de atrás del fusor y se limpia, se limpia gomas de recorrido del papel y ejes de salida de papel

Firma Técnico

Recibe: _____

EVIDENCIAS: DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO