

# Collaudo 010 — Pallettizzatore a 4 assi

Collaudi Q3 — commesse in collaudo · 2026-09-15

**Riferimento collaudo:** CLD-2026-010

**Tipo di collaudo:** SAT (in sito)

**Commessa:** PAL-42

**Specifica di prova:** SPC-2026-070 rev. B

**Versione software collaudata:** V1.8.1

**Codice articolo PLC:** 6ES7518-2EF30-0XB0

**Blocco di libreria:** MC\_GearIn (PLCopen)

## Esito delle prove

**Prove eseguite:** 11 su 14

**Prove non superate:** 2

**Punti aperti:** 3 — richiede la ripetizione della prova

**Tempo ciclo misurato:** 11.6 s (a contratto: 10.4 s)

**Classe di esito:** CE-4 (Incompleto)

## Verifica e firme

ESITO NON CONFERMATO

Firma del tecnico: COL-01

FIRMA CLIENTE ASSENTE

Causa dell'interruzione non annotata sul verbale: DA VERIFICARE.

Scheda redatta da COL-01 — bozza non firmata.