

INFORME ENSAYO OFICIAL DE HORMIGÓN A LA COMPRESIÓN - R-L-004-15, v8

(Resolución MINVU N°4884, 13 Diciembre 2022)

Correlativo de Obra N° 0367/2025

MANDANTE	:	Serviu Región de Ñuble	
OBRA	:	7874 - Altos de Ñuble - Comuna de Chillán - Región de Ñuble	
DIRECCIÓN OBRA	:	Camino a San Ignacio 1332	
EMPRESA Y/O CLIENTE	:	Constructora Manzano y Asociados Limitada	
DIRECCIÓN CLIENTE	:	Las Margaritas 1925, Huertos Familiares, San Pedro de la Paz	
ATENCIÓN	:	Jorge Valencia Reyes	
CONTACTO	:	jvalencia@paumar.cl	
CÓDIGO MUESTRA	:	N°184665	ÓRDEN DE TRABAJO : N°122394
ITEM	:	Pilar y Cadenas	
TIPO DE HORMIGÓN	:	Gn 17 (10)13/12	
ASENTAMIENTO DE CONO	:	9 cm	
ENSAYO SOLICITADO	:	App - Compresión	
FECHA DE MUESTREO	:	19/03/2025	CANTIDAD DE PROBETAS: 3
VOLUMEN DE HORMIGÓN	:	4 m3	TIPO PROBETA: Probeta Cilíndrica
LUGAR DE EXTRACCION	:	No informado	
MUESTREO EFECTUADO POR	:	Cristobal Miranda - Laboratorio Pampa Austral	
FECHA DE EMISIÓN	:	16-04-2025	

MUESTRA LABORATORIO N°	:	M-155	MUESTRA CLIENTE N°:	---
N° DE GUÍA	:	185879		
N° DE CAMIÓN	:	--	N° PATENTE CAMIÓN:	Jzlb-63
TIPO DE MUESTRA	:	Simple		
PROCEDIMIENTO CURADO INICIAL	:	Polietileno	PROCEDIMIENTO DE CURADO:	Inmersión
CONDICIÓN APARENTE DE HUMEDAD	:	Humeda		
ACONDICIONAMIENTO PROBETA	:	Rectificado		
ELEMENTO HORMIGONADO	:	Pilar y Cadenas		
UBICACION ELEMENTO HORMIGONADO	:	Manzana A lote 13		
T° AMBIENTE	:	°C	T° HORMIGÓN:	°C
TIPO DE TRANSPORTE	:	Camión Mixer	PROCEDENCIA HOR.	Ríos San Martín
CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA	:	Plástica		
FORMA DE TRANSPORTE EN OBRA	:	Carretilla		
COLOCACIÓN	:	Directo	COMPACTACIÓN DE LA PROBETA:	Vibrado
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN	:	Prensa hormigón, Serie de la Prensa N°20002627		
OBSERVACIONES DESPUÉS DEL ENSAYO	:	--		
FECHA Y HORA DE RETIRO DE PROBETAS	:	20-03-2025 10:00		
FORMA TRANSPORTE AL LAB.	:	Pickup camioneta		
CONDICIONES TRANSPORTE AL LAB.	:	Caja de traslado		
CONDICIONES PROBETAS AL RETIRAR	:	Sin observaciones		

METODOLOGÍA DE ENSAYO:

Actividad en terreno:
Según NCh 171- 2008 - Hormigón - Extracción de muestra del hormigón fresco.(*)
Según NCh 1017-2009 - Hormigón - Confección y curado en obra de probetas para ensayos de compresión y tracción
Según NCh 1019.Of2009 - Construcción-Hormigón-Determinación de la Docilidad - Mét. del asentamiento del cono de Abrams.(*)
Actividad en Laboratorio:
Según NCh 1037-2009 - Hormigón - Ensayo de compresión de probetas cúbicas y cilíndricas.
Según NCh 1172.Of 2010 - Hormigón - Refrentado de Probetas - Tópico 5 - Procedimiento A (Solo aplica para probetas cilíndricas)
(*) Las normas NCh 171:2008 y NCh 1019.Of 2009 no aplican en caso que el muestreo haya sido efectuado por el cliente.

FECHA ENSAYO	EDAD (Días)	DENSIDAD APARENTE (kg/m3)	DEFECTOS			TIPO DE FALLA	CARGA MÁXIMA (N)	SECCIÓN ENSAYO (mm2)	RESISTENCIA CILÍNDRICA (15X30)(Mpa)	RESISTENCIA CÚBICA 20x20 (Mpa)	RESISTENCIA MEDIA (Mpa)
			OQUEDAD / DESPUNTE								
26-03-2025	7	2.320	No	/	No	A3	283.820	17.671	16,1	0	16,1
16-04-2025	28	2.330	No	/	No	A3	396.740	17.671	22,5	0	23,0
16-04-2025	28	2.310	No	/	No	A3	412.780	17.671	23,4	0	