

Visita técnica Souza Aguiar

Relatório de Visita Técnica

Status: Em andamento

Data: 27/03/2026

Ambientes: 28

Observação Geral:

Substituição dos sensores de temperatura na unidade


1. Centro Cirúrgico 01

Nenhuma informação registrada para este ambiente.

Fotos (3)



Pt 100 instalado CO2 removido




Cravado



2. Centro Cirúrgico 02

Nenhuma informação registrada para este ambiente.


Fotos (2)



3. Centro cirúrgico 03

Nenhuma informação registrada para este ambiente.


Fotos (2)



4. Centro cirúrgico 05

Nenhuma informação registrada para este ambiente.


Fotos (2)



5. Centro cirúrgico 06

Nenhuma informação registrada para este ambiente.


Fotos (3)



6. Centro cirúrgico 07

Nenhuma informação registrada para este ambiente.


Fotos (3)



7. Centro cirúrgico 08

Nenhuma informação registrada para este ambiente.


Fotos (3)



8. Centro cirúrgico 09

Nenhuma informação registrada para este ambiente.


Fotos (3)



9. RPA

Nenhuma informação registrada para este ambiente.

Fotos (3)



10. Repetidor Centro cirúrgico

Nenhuma informação registrada para este ambiente.

Fotos (1)




11. Centro cirúrgico 10

Observação:

Centro cirúrgico 10 está em obras!

Fotos (3)




12. Laboratório

Observação:

Favor baixar 2° na nossa medição, para ficar igual ao termômetro local, mas nossa medição está correta, só posicionado em locais diferentes

Fotos (4)




Favor baixar 02 graus, para ficar igual ao termômetro local!



13. CTI 03

Nenhuma informação registrada para este ambiente.

Fotos (3)




14. CER (sala medicação)

Observação:

Este sensor está na Central Myio Sousa Ar comprimido

Fotos (3)




15. Centro obstétrico 01 (Maternidade)

Observação:

Central Maternidade

Fotos (2)




16. Centro obstétrico 03 (Maternidade)

Observação:

Central Maternidade

Fotos (3)




17. UTI Neonatal (Maternidade)

Observação:

Central Maternidade

Fotos (3)



18. Centro obstétrico 02 (maternidade)

Observação:

Central Maternidade

Fotos (3)



19. Centro Cirúrgico 04


Observação:

Central Sousa CO2

Fotos (4)



Sala está em obras




20. CTI 01

Observação:

Central CO2

Fotos (3)




21. CTI 02

Observação:

Central Sousa CO2


Fotos (3)



22. Raio X 04

Observação:
Central CO2

Fotos (3)




23. RaioX 01

Observação:

Central CO2

Fotos (3)



24. Tomografia 01

Observação:
Central CO2

Fotos (3)





25. Raio X 03

Observação:

Central CO2

Fotos (3)



26. Hemodiálise

Observação:

Central CO2

Fotos (3)




27. Agência Transfusional

Observação:

Central CO2

Fotos (3)



28. CTi 04

Observação:

Central CO2

Fotos (3)

