

- MÜŞTERİ BİLGİLERİ -

Ad Maide Tümer
Telefon 0(545) 971-7057
Adres Konum Atacak Gölbaşı
Vergi Daire / No
Operatör Notu 600tl su

- CİHAZ BİLGİSİ -

Cihaz Markası Arçelik
Cihaz Türü BULAŞIK MAKİNASI
Cihaz Modeli
Cihaz Seri No
Cihaz Arızası Arıza tespiti

SERVİS DURUMU : **Yerinde Bakım Yapıldı**

- SERVİSTE YAPILAN SON 5 İŞLEM -

TARİH	İŞLEM ADI	AÇIKLAMA
10.05.2025 - 16:44	Yerinde Bakım Yapıldı	Yapılan İşlemler : Pompa motoru değişim cihaz çalışır durumda teslim edildi Müşteriye Verilen Fiyat : 6000 TL
09.05.2025 - 20:56	Teknisyen Yönlendirildi	Teknisyen : Ankara Efsun Beyaz Eşya(0312 243 03 33) Gidiş Tarihi : 10.05.2025
09.05.2025 - 20:38	Teyid Araması	

- ÖDEME HAREKETLERİ -

TARİH	TAHSİL EDEN	ÖDEME ŞEKLİ	ÖDEME DURUMU	TUTAR
10.05.2025	Ankara Efsun Beyaz Eşya(0312 243 03 33)	Nakit	Tamamlandı	6.000,00 TL

- NOTLAR -

- 1-TUKETİCİYE YAKIN SERVİS OLMAMASINDA ENYAKIN SERVİS SORUMLUDUR.
- 2-TUKETİCİYE ENYAKIN SERVİSİN HİZMET VERMEMESİYLE MALIN İADE MASRAFLARI TALEP EDİLMEZ.
- 3-YÖNETMELİĞİN 11.MADDESİNDEKİ HUSUSLARIN İÇERDİĞİ EVRAGIN NÜSHA SININ VERİLMESİ ZORUNLUDUR.
- 4-KULLANIM SÜRESİNCE ONARIM AZAMI SÜREYİ GEÇEMEZ TESLİMDEN İTİBAREN BAŞLAR.ARIZA TUM İLETİŞİM YOLUYLA BİLDİRİLİR.UYUSMAZLIKTAKİ İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ TUKETİCİYE AİTTİR.
- 5-TAMİRİN TAMAMLANDIĞI TARİH BİLDİRİLMELİDİR.UYUSMAZLIKTAKİ İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ SERVİSİNDİR.
- 6-DEĞİŞEN PARÇANIN 6 AY GARANTİSİ VARDIR.
- 7-KULLANIM HATASI KAYNAKLI ARIZA ÜCRETLİDİR.
- 8-ONARIM YAPILMADIĞINDA SERVİS ÜCRETİ ALINIR.
- 9-MÜŞTERİ İRADESİYLE OLAN İADELER ÜCRETE TABİ TUTULUR.
- 10-GARANTİLİ İŞLEMLERLE İLGİLİ ARIZALARA 8 İSGUNU İÇİNDE SERVİS ULASTIRILIR.
- 11-BU FİS FATURA YERİNE GEÇMEZ
- 12.CALISMA SAATLERİ 09:00 19:00 DİR
- 13.PAZAR GUNLERİ SİRKETİMİZ KAPALIDIR

Müşteri İmzası

Teknisyen İmzası

Bu Servis Formu 10.05.2025 16:44 Tarihinde Oluşturulmuştur.