

VW BOBLE

1961 Deluxe, Luksusutgave m/modifikasjoner

Restaureringslogg

Bidragsytere Jensen, Thor-Erik Takacs, Jonny Jensen, Jørn-Egil Takacs, Emilie H. Takacs, Aurora

Snikslamp

Geir, Kristian, Jørgen

Innhold

1	\mathbf{Utg}	${f angspunkt}$
2	\mathbf{Arb}	eidslogg
	2.1	07.07.2017 - Løsne tromler
	2.2	08.07.2017 - På hjul
	2.3	12.07.2017 - Organisering av frakt
	2.4	13.07.2017 - Avgang Tromsø
	2.5	17.07.2017 - Ankomst Trondheim
	2.6	19.07.2017 - Tjuvstart
	2.7	03.08.2017 - Rengjøring
	2.8	06.08.2017 - Bulkretting & felgstripping
	2.9	09.08.2017 - Restaureringslogg, Småfiksing & Første innbestilling
	2.10	10.08.2017 - Fargescanning
		12.08.2017 - Organisering & Første Innvikling [Bremser]
	2.12	13.08.2017 - Bremsefjerning
	2.13	14.08.2017 - 18.08.2017 - Lite tid, lite gjort
		19.08.2017 - Avtaging av Fremaksling
		20.08.2017 - Rengjøring av Fremaksling & Rensliping FR
		22.08.2017 - Trommel RL
		23.08.2017 - Trommel RR
		25.08.2017 - Thor-Erik besøker
		26.08.2017 - Overflatepussing
		27.08.2017 - Siste demontering F
		28.08.2017 - Første ferdigpreparerte del
		date - shortDescription

Utgangspunkt

Formålet med denne restaureringsloggen er å ha et referanseverk for hva som ble gjort under

Linje 2

Arbeidslogg

07.07.2017 - Løsne tromler

Tilstede: Thor-Erik, Jørn-Egil, Jonny

Med vektstang løsnet alle 4 tromlene slik at hjulene fikk mulighet til å spinne når dekk skulle på.

08.07.2017 - På hjul

Tilstede: Thor-Erik, Lotte, Jørn-Egil, Jonny, Aurora, Emilie

Satte luft på gamle dekk - 3 av 5 holdt trykket godt. Satte dekk på bil og rullet folkevognen, for første gang på 15-20 år, ut og inn av garasjen. Jonny viste at enkel pussing + voks/rubbing trakk frem farget lakk.

12.07.2017 - Organisering av frakt

Tilstede: Thor-Erik, Jørn-Egil

Det legges slange i 4 dekk så de holder trykk godt. Planlegges frakt fra garasje (bergingsbil fra NAF) til terminal (NorLines), og videre til Trondheim (Midtnorsk Transport).

13.07.2017 - Avgang Tromsø

Tilstede: Thor-Erik, Jørn-Egil

Bobla forlater garasje på bergingsbil fra NAF. Fraktes videre til Trondheim i trailer i løpet av de neste dagene.

17.07.2017 - Ankomst Trondheim

Tilstede: Geir, Kristian

Bobla ankommer Trondheim via trailer, og fraktes til Byåsen på bilhenger. Rulles inn i garasje.

19.07.2017 - Tjuvstart

Tilstede: Geir, Kristian, Jørgen

Familien Takacs startet motoren på bobla. TODO MORE-DETAILS

03.08.2017 - Rengjøring

Tilstede: Jørn-Egil

Jørn-Egil fortsetter på Jonny sitt rengjøringsarbeid av frontsiden. Fokuseres på venstre skjerm og område bak støtfanger, samt selve støtfangeren

06.08.2017 - Bulkretting & felgstripping

Tilstede: Jørn-Egil, Jonny

Jonny rettet bulk på fremre skjerm, venstre. Jørn-Egil og Jonny tok dekk av felg på 5 felger med maskin. Fremre høyre skjerm skrus av for scanning av fargekode på lakk.

09.08.2017 - Restaureringslogg, Småfiksing & Første innbestilling

Tilstede: Jørn-Egil, Emilie, Jonny

Jørn-Egil lager detaljert restaureringslogg mens Emilie pusser ren venstre dør samt detaljer rundt dør. Skal bestille deler fra www.hotshop.as, men registreringen fungerte ikke. Ser også etter nye dekk: størrelse 155-80-15 / 560-15

- tullingSikrePass!
- 1x Bremseslange F
- 1x Bremseslange R
- 8x Klips, bremseslange
- 1x Bremsesko F
- 1x Monteringssett, bremsesko F
- 1x Bremsesko R
- 1x Monteringssett, bremsesko R
- 1x Håndbrekkwire
- 2x Hjulsylinder F

- 2x Hjulsylinder R
- 2x Hjullagersett F
- 2x Hjullagersett R
- 998 NOK, Radial
- 1 798 NOK, WW Diagonal
- 3 193 NOK, WW

10.08.2017 - Fargescanning

Tilstede: Jørn-Egil

Tar med FL skjerm til Tiller AS for scanning av farge og kjøp av lakk. De lagret skjermen mens de ventet på ansatt som kan scanne.

12.08.2017 - Organisering & Første Innvikling [Bremser]

Tilstede: Jonny, Jørn-Egil

Begynner arbeidet med å organisere deler i ziplock-poser og banankasser. Åpner FR trommel, rengjør og tar ut innmat. Sliter av nederste mutter på FR støtdemper, øverste bolt sitter dønn fast. Fjerner overflødige strømledninger under panser. Tar av bensintank.

13.08.2017 - Bremsefjerning

Tilstede: Jørn-Egil

Tar av FL blinker, lykt, skjerm og trommel - måtte justere ned bremseklossen via justeringshjulet inni trommelen. Drar ut og merker ledninger til lykt F begge sider. Øverste bolt på FR støtdemper sitter enda dønn fast, i likhet med andre siden - fikk løsnet nederste mutter FL.

14.08.2017 - 18.08.2017 - Lite tid, lite gjort

Tilstede: Jonny, Jørn-Egil

I denne perioden har Jørn-Egil hatt lite tid til å jobbe med Bobla. Får kjøpt lakk av Tiller AS, etter å ha levert FL + RL skjerm og panel til radioåpning - endte opp med å blande litt matt i originalfargen til bobla de hadde i registeret. Tar av lykt & skjerm RL & RR, og panser & bakluke over motorrom.

19.08.2017 - Avtaging av Fremaksling

Tilstede: Jonny, Jørn-Egil

Løsner rattstammen fra fremaksling, rattdemper fra chassis, styrestang fra fremaksling. Tar av fremaksling.

20.08.2017 - Rengjøring av Fremaksling & Rensliping FR

Tilstede: Jonny, Jørn-Egil

Jørn-Egil rengjør fremaksling med kniv, stålbørste og til slutt høytrykksspyler med avfettingsvæske. Regnet heftig; Jørn-Egil skrudde av stigetrinn R & L mens han ventet på opphold (ventet forgjeves). Jonny sliper ren store deler av chassis innenfor skjerm FR.

22.08.2017 - Trommel RL

Tilstede: Jonny, Jørn-Egil, Emilie

Bruker ters til å trekke av trommel RL. Bolter fra Bobla er for korte til å holde ters på plass, måtte låne fra Opel Combo eid av Jonny. Jørn-Egil og Emilie rengjør chassis rundt motorrom. Jonny sliper ren bulk og fjerner sparkel ved frontvindu FR.

23.08.2017 - Trommel RR

Tilstede: Jonny, Jørn-Egil, Emilie

Tar av trommel RR; måtte låne bolter fra Opel Combo igjen. Jonny prøvde å stikke av med Comboen, så Emilie måtte hjelpe til for å jobbe raskt. Løsner bremseslange & håndbrekkwire (ingen avklipping), og skrur av innmat til trommel & bakplate. Renner ut olje fra girkasse når bakplaten tas av, legger under kar.

25.08.2017 - Thor-Erik besøker

Tilstede: Thor-Erik, Jonny, Jørn-Egil

Thor-Erik besøker Trondheim og ser arbeidet gjort så langt. Får en omvisning av alt som har blitt gjort, og vi starter motoren.

26.08.2017 - Overflatepussing

Tilstede: Thor-Erik, Jonny, Jørn-Egil

Thor-Erik pusser bagasjerom F, Jonny tar av panel & deksel rundt motorrom, og Jørn-Egil rengjør fremaksling videre

27.08.2017 - Siste demontering F

Tilstede: Jørn-Egil, Emilie

Tar av mastersylinder (bremser).

28.08.2017 - Første ferdigpreparerte del

Tilstede: Jonny, Jørn-Egil, Emilie

Rengjør og lakkerer deksel til motorrom med svart bodylakk (heretter trailerlakk). Sprayer ett strøk trailerlakk over fremaksling.

date - shortDescription

Tilstede: attendants

detailedDescription