

 Inspeções Vale do Aço	RELATÓRIO DE ENSAIO VISUAL E DIMENSIONAL (REPORT OF TEST VISUAL AND DIMENSIONAL)			Nº Relatório (Report nº) 2921/26																																									
				AR/OF.Nº Pedido/Order. 4600022226	FL/SHEET 01/02																																								
Equipamento (Equipment) GS-16 GANCHO C CAP 11TON ÁREA 7	Nome da Peça (Part Name) CONTRAPESO, ALÇA DE IÇAMENTO, CORPO DO GANCHO, CURVAS SUPERIOR, CURVAS INFERIOR, INTERNO, EXTERNO		Qtd (Qty) 7	Obra/OS Nº (Smop/OS Nº) 104911597																																									
Cliente (Customer) ILIT	Código-Desenho Nº (Code- Drawing nº) N/A			Rev. N/A																																									
Procedimento/Norma (Procedure Standard) PQ - 01	Rev 0	Norma (Standard) ASME - V	Critério De Aceitação (Acceptance Standard) AWS D1.1 - ED.2015	Temperatura (Temperature) AMBIENTE																																									
Condições Superficiais (Superficial Conditions) ESCOVADA	Iluminação (ILLumination) 1000 LUX		Método (Method) DIRETO	Instrumentos (Instruments) LANTERNA E LUPA																																									
Descontinuidades mm (Discontinuities) mm			Croqui/Foto																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>Tipo (Type)</th> <th>Localização (Location)</th> <th>Dimensão (Dimension)</th> <th>Laudo (Result)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Nº	Tipo (Type)	Localização (Location)	Dimensão (Dimension)	Laudo (Result)																																								
Nº	Tipo (Type)	Localização (Location)	Dimensão (Dimension)	Laudo (Result)																																									
LEGENDA (LEGEND)			INSPECTOR (INSPECTOR)																																										
T – Trinca (crack) P – Porosidade (Porosity) S – Segregação (Segregation) D – Dobra Do Forjamento (LAP) IE – Inclusão De Escória (DSI) MO – Mordedura (Biting)			DL – Dupla Laminação (Double lamination) A – Aprovado (Approved) R – Rejeitado (Rejected) NA – Não Aplicável (Not Applicable) NEC – Necessário Exame Complementar (Necessary Complementary Test)																																										
			 ELIEZER DUARTE FERREIRA INSPECTOR DE EVS VT 2. 015.22 - LP - PT 208 R8																																										
			Laudo Final(Final Report) (A) APROVADO	DATA (DATE) 03.02.26																																									
Observações: (Observations) FOI REALIZADO INSPEÇÃO DE ENSAIO VISUAL DE SOLDAS NAS SOLDAS DO CONTRAPESO DO GANCHO C TAG GS-16 CAP 11TON SETOR ÁREA 7, ESTANDO APROVADO CONFORME NORMA E FOTOS EM ANEXOS.																																													
SUPERVISOR			CLIENTE (CUSTOMER)																																										
DATA (DATE) 03.02.26	ASSINATURA (SIGNATURE)  ROBSON LUCIANO DE PAULO		DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)																																									

 INSPVALE Inspeções Vale do Aço	RELATÓRIO DE ENSAIO VISUAL E DIMENSIONAL (REPORT OF TEST VISUAL AND DIMENSIONAL)	Nº Relatório (Report nº) 2921/26	
		AR/OF.Nº Pedido/Ordem.Nº 4600022226	FL/SHEET 02/02

ANEXO



INSPETOR (INSPECTOR)		SUPERVISOR (FLOOWALKER)		CLIENTE (CUSTOMER)	
DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)	DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)	DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)
03.02.26	 ELIEZER DUARTE FERREIRA INSPETOR DE EVS VT 2. 015.22 - LP - PT 208 R8	03.02.26	 ROBSON LUCIANO DE PAULO		