

	Líquido Penetrante (Dye Penetrant) Relatório Individual de Ensaio em Peça (Part Inspection Individual Report)			Nº Relatório (Report nº) 2924/26			
				AR/OF.Nº Pedido/Ordem.Nº 4600022226	FL/SHEET 01/02		
Equipamento (Equipment) GS-19 GANCHO C CAP 11TON ÁREA 7	Nome da Peça (Part Name) CONTRAPESO, ALÇA DE IÇAMENTO, CORPO DO GANCHO, CURVAS SUPERIOR, CURVAS INFERIOR, INTERNO, EXTERNO		Qtd (Qty) 7	Obra/OS Nº (Smop/OS Nº) 104911599			
Cliente (Customer) ILIT	Código-Desenho Nº (Code- Drawing nº) -			Rev /Review N/A	Superfície(Surface) ESCOVADA		
Procedimento/Norma (Procedure Standard) PR-LP-01	Rev 0	Norma (Standard) ASME - V	Critério De Aceitação (Acceptance Standard) ASME Sec. VIII DIV. 1 APENDIÇE.8	Temperatura (Temperature) AMBIENTE			
Produto De Limpeza (Cleanning Product) THINNER	Penetrante (Penetrant) VP 30 METAL CHECK: FAB: 06/2024 - VAL 06/2026		Removedor (Remover) ÁGUA	Revelador (Developer) FAB 09/2024 – VAL 09/2026 LT-24-0497			
Descontinuidades mm (Discontinuities) mm					Croqui/Foto		
Nº	Tipo (Type)	Localiza ção (Locatio n)	Dimens ão (Dimen são)	Laud o (Res ult)			
LEGENDA (LEGEND)					INSPECTOR (INSPECTOR)		
T – Trinca (crack) P – Porosidade (Porosity) S – Segregação (Segregation) D – Dobra Do Forjamento (LAP) IE – Inclusão De Escória (DSI) MO – Mordedura (Biting)			DL – Dupla Laminação (Double lamination) A – Aprovado (Approved) R – Rejeitado (Rejected) NA – Não Aplicável (Not Applicable) NEC – Necessário Exame Complementar (Necessary Complementary Test)			 ELIEZER DUARTE FERREIRA INSPECTOR DE EVS VT 2. 015.22 - LP - PT 208 R8	
						Laudo F inal (Final Report) (A) APROVADO	Data (Date) 04.02.26
Observações: (Observations) FOI REALIZADO INSPEÇÃO DE LÍQUIDO PENETRANTE NO GANCHO C TAG GS-19 CAP 11TON ÁREA 7 NAS PEÇAS CONTRAPESO, ALÇA DE IÇAMENTO, CORPO DO GANCHO, CURVAS SUPERIOR, INFERIOR, INTERNO E EXTERNO, ESTANDO APROVADO CONFORME NORMA E FOTOS EM ANEXOS.							
SUPERVISOR				CLIENTE (CUSTOMER)			
DATA (DATE) 04.02.26	ASSINATURA (SIGNATURE)  ROBSON LUCIANO DE PAULO			DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)		

 INSPVALE Inspeções Vale do Aço	Líquido Penetrante (Dye Penetrant) Relatório Individual de Ensaio em Peça (Part Inspection Individual Report)	Nº Relatório (Report nº) 2924/26	
		AR/OF.Nº Pedido/Ordem.Nº 4600022226	FL/SHEET 02/02

ANEXOS



INSPECTOR (INSPECTOR)		SUPERVISOR (FLOOWALKER)		CLIENTE (CUSTOMER)	
DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)	DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)	DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)
04.02.26	 ELIEZER DUARTE FERREIRA INSPETOR DE EVS - LP - PT 208 R8	04.02.26	 ROBSON LUCIANO DE PAULO		