

	Líquido Penetrante (Dye Penetrant) Relatório Individual de Ensaio em Peça (Part Inspection Individual Report)			Nº Relatório (Report nº) 2972/26			
				AR/OF.Nº Pedido/Ordem.Nº 4600022226	FL/SHEET 01/02		
Equipamento (Equipment) CAÇAMBA DE SUCATA N 353	Nome da Peça (Part Name) SOLDAS DOS MUNHÕES		Qtd (Qty) 4	Obra/OS Nº (Smop/OS Nº) 103692463			
Cliente (Customer) ITIA	Código-Desenho Nº (Code- Drawing nº) -			Rev /Review N/A	Superfície(Surface) ESCOVADA		
Procedimento/Norma (Procedure Standard) PR-LP-01	Rev 0	Norma (Standard) ASME - V	Critério De Aceitação (Acceptance Standard) ASME Sec. VIII DIV. 1 APENDIÇE.8	Temperatura (Temperature) AMBIENTE			
Produto De Limpeza (Cleanning Product) THINNER	Penetrante (Penetrant) VP 30 METAL CHECK: FAB: 06/2024 - VAL 06/2026		Removedor (Remover) ÁGUA	Revelador (Developer) FAB 09/2024 – VAL 09/2026 LT-24-0497			
Descontinuidades mm (Discontinuities) mm					Croqui/Foto		
Nº	Tipo (Type)	Localiza ção (Locatio n)	Dimens ão (Dimen são)	Laud o (Res ult)			
							
							
LEGENDA (LEGEND)					INSPECTOR (INSPECTOR)		
T – Trinca (crack) P – Porosidade (Porosity) S – Segregação (Segregation) D – Dobra Do Forjamento (LAP) IE – Inclusão De Escória (DSI) MO – Mordedura (Biting)			DL – Dupla Laminação (Double lamination) A – Aprovado (Aproved) R – Rejeitado (Rejected) NA – Não Aplicável (Not Applicable) NEC – Necessário Exame Complementar (Necessary Complementary Test)			 ELIEZER DUARTE FERREIRA INSPECTOR DE EVS VT 2. 015.22 - LP - PT 208 R8	
			Laudo F inal (Final Report) (A) APROVADO			Data (Date) 03.03.26	
Observações: (Observations) FOI REALIZADO INSPEÇÃO DE LÍQUIDO PENETRANTE NAS SOLDAS DOS QUATRO MUNHÕES DA CAÇAMBA DE SUCATA N 353 LOCAL ACABAMENTO INOX FOI ENCONTRADO DESCONTINUIDADES DE MORDEDURA E RESPINGOS NOS MUNHÕES N 1 E N 3, ESTANDO APROVADO CONFORME NORMA E FOTOS EM ANEXOS.							
SUPERVISOR				CLIENTE (CUSTOMER)			
DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)			DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)		
03.03.26	 ROBSON LUCIANO DE PAULO						

 INSPVALE Inspeções Vale do Aço	Líquido Penetrante (Dye Penetrant) Relatório Individual de Ensaio em Peça (Part Inspection Individual Report)	Nº Relatório (Report nº) 2972/26	
		AR/OF.Nº Pedido/Ordem.Nº 4600022226	FL/SHEET 02/02

ANEXOS



INSPECTOR (INSPECTOR)		SUPERVISOR (FLOOWALKER)		CLIENTE (CUSTOMER)	
DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)	DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)	DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)
03.03.26	 ELIEZER DUARTE FERREIRA INSPETOR DE EVS - LP - PT 208 R8	03.03.26	 ROBSON LUCIANO DE PAULO		