


 Inspeções Vale do Aço	Líquido Penetrante (Dye Penetrant) Relatório Individual de Ensaio em Peça (Part Inspection Individual Report)			Nº Relatório (Report nº) 2479/26	
				AR/OF.Nº Pedido/Ordem.Nº 4600022226	FL/SHEET 01/02
Equipamento (Equipment) BOBINADEIRA DIREITA DO LB2	Nome da Peça (Part Name) EIXO, PLACAS, FLANGE, MANDRIL		Qtd (Qty) 07	Obra/OS Nº (Smop/OS Nº) 105213435	
Cliente (Customer) AÇOS ELÉTRICOS	Código-Desenho Nº (Code- Drawing nº) -			Rev /Review N/A	Superfície(Surface) USINADA
Procedimento/Norma (Procedure Standard) PR-LP-01	Rev 0	Norma (Standard) ASME - V	Critério De Aceitação (Acceptance Standard) ASME Sec. VIII DIV. 1 APENDIÇE.8	Temperatura (Temperature) AMBIENTE	
Produto De Limpeza (Cleanning Product) THINNER	Penetrante (Penetrant) VP 30 METAL CHECK: FAB: 06/2024 - VAL 06/2026		Removedor (Remover) ÁGUA	Revelador (Developer) FAB 09/2024 – VAL 09/2026 LT-24-0497	
Descontinuidades mm (Discontinuities) mm					Croqui/Foto
Nº	Tipo (Type)	Localização (Location)	Dimensão (Dimension)	Laud o (Result)	
LEGENDA (LEGEND)					INSPECTOR (INSPECTOR)
T – Trinca (crack) P – Porosidade (Porosity) S – Segregação (Segregation) D – Dobra Do Forjamento (LAP) IE – Inclusão De Escória (DSI) MO – Mordedura (Biting)			DL – Dupla Laminação (Double lamination) A – Aprovado (Approved) R – Rejeitado (Rejected) NA – Não Aplicável (Not Applicable) NEC – Necessário Exame Complementar (Necessary Complementary Test)		 ELIEZER DUARTE FERREIRA INSPECTOR DE EVS VT 2. 015.22 - LP - PT 208 R8
			Laudo F inal (Final Report) (A) APROVADO		Data (Date) 06.01.25
Observações: (Observations) FOI REALIZADO INSPEÇÃO DE LÍQUIDO PENETRANTE NA BOBINADEIRA DIREITA DO LB2, NAS PEÇAS EIXO, MANDRIL, PLACAS E FLANGE, ESTANDO APROVADO CONFORME NORMA E FOTOS EM ANEXOS.					
SUPERVISOR			CLIENTE (CUSTOMER)		
DATA (DATE) 06.01.25	ASSINATURA (SIGNATURE)  ROBSON LUCIANO DE PAULO		DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)	



**Líquido Penetrante
(Dye Penetrant)**
**Relatório Individual de Ensaio em Peça
(Part Inspection Individual Report)**

Nº Relatório (Report nº) 2479/26

AR/OF.Nº
Pedido/Ordem.Nº
4600022226

FL/SHEET
02/02

ANEXOS



INSPETOR (INSPECTOR)		SUPERVISOR (FLOOWALKER)		CLIENTE (CUSTOMER)	
DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)	DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)	DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)
06.01.25	 ELIEZER DUARTE FERREIRA INSPETOR DE EVS - LP - PT 208 R8	06.01.25	 ROBSON LUCIANO DE PAULO		