

 INSPVALE Inspeções Vale do Aço		Líquido Penetrante (Dye Penetrant) Relatório Individual de Ensaio em Peça (Part Inspection Individual Report)			Nº Relatório (Report nº) 2982/26	
					AR/OF.Nº Pedido/Ordem.Nº 4600022226	FL/SHEET 01/02
Equipamento (Equipment) GANCHO C TAG AI.0072		Nome da Peça (Part Name) CONTRAPESO, ALÇA DE IÇAMENTO, CURVA INTERNA SUPERIOR E INFERIOR, CURVA EXTERNA SUPERIOR E INFERIOR		Qtd (Qty) 8	Obra/OS Nº (Smop/OS Nº) 103692463	
Cliente (Customer) ITIA		Código-Desenho Nº (Code- Drawing nº) -			Rev /Review N/A	Superfície(Surface) ESCOVADA
Procedimento/Norma (Procedure Standard) PR-LP-01		Rev 0	Norma (Standard) ASME - V	Critério De Aceitação (Acceptance Standard) ASME Sec. VIII DIV. 1 APENDICE.8	Temperatura (Temperature) AMBIENTE	
Produto De Limpeza (Cleanning Product) THINNER		Penetrante (Penetrant) VP 30 METAL CHECK: FAB: 06/2024 - VAL 06/2026		Removedor (Remover) ÁGUA	Revelador (Developer) FAB 09/2024 – VAL 09/2026 LT-24-0497	
Descontinuidades mm (Discontinuities) mm					Croqui/Foto	
Nº	Tipo (Type)	Localiza ção (Locatio n)	Dimens ão (Dimens ão)	Laud o (Res ult)		
LEGENDA (LEGEND)					INSPECTOR (INSPECTOR)	
T – Trinca (crack) P – Porosidade (Porosity) S – Segregação (Segregation) D – Dobra Do Forjamento (LAP) IE – Inclusão De Escória (DSI) MO – Mordedura (Biting) DL – Dupla Laminação (Double lamination) A – Aprovado (Approved) R – Rejeitado (Rejected) NA – Não Aplicável (Not Applicable) NEC – Necessário Exame Complementar (Necessary Complementary Test)					 ELIEZER DUARTE FERREIRA INSPECTOR DE EVS VT 2. 015.22 - LP - PT 208 R8	
					Laud o F inal (Final Report) (A) APROVADO Data (Date) 10.03.26	
Observações: (Observations) FOI REALIZADO INSPEÇÃO DE LÍQUIDO PENETRANTE NO GANCHO C TAG AI.0072 LOCAL ACABAMENTO INOX NAS PEÇAS CONTRAPESO, ALÇA DE IÇAMENTO, CURVA INTERNA SUPERIOR E INFERIOR, CURVA EXTERNA SUPERIOR E INFERIOR, ESTANDO APROVADO CONFORME NORMA E FOTOS EM ANEXOS.						
SUPERVISOR				CLIENTE (CUSTOMER)		
DATA (DATE)		ASSINATURA (SIGNATURE)		DATA (DATE)		ASSINATURA (SIGNATURE)
10.03.26		 ROBSON LUCIANO DE PAULO				

**Líquido Penetrante
(Dye Penetrant)**
**Relatório Individual de Ensaio em Peça
(Part Inspection Individual Report)**

Nº Relatório (Report nº) 2982/26

AR/OF.Nº
Pedido/Ordem.Nº
4600022226

FL/SHEET
02/02

ANEXOS



INSPETOR (INSPECTOR)		SUPERVISOR (FLOOWALKER)		CLIENTE (CUSTOMER)	
DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)	DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)	DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)
10.03.26	 ELIEZER DUARTE FERREIRA INSPETOR DE EVS - LP - PT 208 R8	10.03.26	 ROBSON LUCIANO DE PAULO		