

 Inspeções Vale do Aço	Líquido Penetrante (Dye Penetrant) Relatório Individual de Ensaio em Peça (Part Inspection Individual Report)			Nº Relatório (Report nº) 2336/25		
				AR/OF.Nº Pedido/Ordem.Nº 4600022226	FL/SHEET 01/02	
Equipamento (Equipment) LB3005 BANDEJA TRANSPORTE CILINDROS CAP 2TON	Nome da Peça (Part Name) ALÇAS DE IÇAMENTO		Qtd (Qty) 4	Obra/OS Nº (Smop/OS Nº) 105021807		
Cliente (Customer) ITIL/INOX	Código-Desenho Nº (Code- Drawing nº) -			Rev /Review N/A	Superfície(Surface) ESCOVADA	
Procedimento/Norma (Procedure Standard) PR-LP-01	Rev 0	Norma (Standard) ASME - V	Critério De Aceitação (Acceptance Standard) ASME Sec. VIII DIV. 1 APENDIÇE.8	Temperatura (Temperature) AMBIENTE		
Produto De Limpeza (Cleaning Product) THINNER	Penetrante (Penetrant) VP 30 METAL CHECK: FAB: 06/2024 - VAL 06/2026		Removedor (Remover) ÁGUA	Revelador (Developer) FAB 09/2024 – VAL 09/2026 LT-24-0497		
Descontinuidades mm (Discontinuities) mm					Croqui/Foto	
Nº	Tipo (Type)	Localiza ção (Locatio n)	Dimens ão (Dimens ão)	Laud o (Res ult)		
LEGENDA (LEGEND)					INSPECTOR (INSPECTOR)	
T – Trinca (crack) P – Porosidade (Porosity) S – Segregação (Segregation) D – Dobra Do Forjamento (LAP) IE – Inclusão De Escória (DSI) MO – Mordedura (Biting) DL – Dupla Laminação (Double lamination) A – Aprovado (Approved) R – Rejeitado (Rejected) NA – Não Aplicável (Not Applicable) NEC – Necessário Exame Complementar (Necessary Complementary Test)					 ELIEZER DUARTE FERREIRA INSPECTOR DE EVS VT 2. 015.22 - LP - PT 208 R8	
					Laudo F inal (Final Report) (A) APROVADO Data (Date) 16.09.25	
Observações: (Observations) FOI REALIZADO INSPEÇÃO DE LÍQUIDO PENETRANTE NAS SOLDAS DAS QUATRO ALÇAS DA BANDEJA TRANSPORTE CILINDROS TAG LB3005 CAP 2TON LOCAL LB3 ESTANDO APROVADO CONFORME NORMA E FOTOS EM ANEXOS.						
SUPERVISOR				CLIENTE (CUSTOMER)		
DATA (DATE) 16.09.25	ASSINATURA (SIGNATURE)  ROBSON LUCIANO DE PAULO			DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)	

 INSPVALE Inspeções Vale do Aço	Líquido Penetrante (Dye Penetrant) Relatório Individual de Ensaio em Peça (Part Inspection Individual Report)	Nº Relatório (Report nº) 2336/25	
		AR/OF.Nº Pedido/Ordem.Nº 4600022226	FL/SHEET 02/02

ANEXOS



INSPECTOR (INSPECTOR)		SUPERVISOR (FLOOWALKER)		CLIENTE (CUSTOMER)	
DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)	DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)	DATA (DATE)	ASSINATURA (SIGNATURE)
16.09.25	 ELIEZER DUARTE FERREIRA INSPETOR DE EVS - LP - PT 208 R8	16.09.25	 ROBSON LUCIANO DE PAULO		